

Nr zlecenia DEKRA: MLEASING(CFM)/WAW/05934/20/01/25  
 Nr zlecenia/szkody:  
 Data zlecenia: 25-01-2020

**DEKRA Polska - Centrala**  
 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28  
 tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36

**Zleceniodawca:**  
 Tomasz Osipowicz  
 mLeasing Sp. z o.o.  
 ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-963 Warszawa

**Rzeczoznawcy:**  
**mgr inż. Krzysztof Orzeszyna**  
 DEKRA Polska - O. Wrocław  
**mgr inż. Michał Świątek**  
 DEKRA Polska - Centrala

## Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0110657	<b>PEUGEOT, 308 SW 14-17, 308 SW 1.6 BlueHDi Active S&amp;S</b>				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1560	120/88	manualna	127 010	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
DW3L394	VF3LCBHZ3GS260940		30-01-2017/2016	30-01-2020	Szary/2-warstwowa metalizowana

**Data oględzin:** 29-01-2020

**Miejsce oględzin:**  
 Romana Dmowskiego  
 PTHW  
 50-203 Wrocław

**Pojazd użytkowany przez:**

### Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, AFU - system wspomagania hamowania, ASR - system kontroli trakcji, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Automatyczne włączanie świateł (czujnik zmierzchu), Automatyczne włączanie świateł w przypadku nagłego hamowania, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu (automatycznie włączane wycieraczki), Dźwignia hamulca ręcznego wykończona skórą, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Elektryczna blokada otwarcia drzwi tylnych i szyb, Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył (sterowane sekwencyjnie z blokadą przycięcia), Felgi aluminiowe 16 Quartz z ogumieniem 205/55, Fotel kierowcy z mech. regulacją wysokości, Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, Gniazda AUX i USB, Gniazdo 12V, Hamulec postojowy manualny z funkcją Hill Assist, Immobilizer, Instalacja radiowa + 6 głośników, Kierownica skórzana, 3-ramienna, Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki wewnętrzne satynowe, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Koło zapasowe dojazdowe, Lampki do czytania w konsoli sufitowej z przodu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Multimedialny Ekran Dotykowy z LCD 9,7-cala, MP3, USB, AUX, Bluetooth, sterowany z kierownicy, Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami, Oświetlenie bagażnika, Pasy bezpieczeństwa przednie z napinaczami i ogranicznikami napięcia, Pasy bezpieczeństwa tylne (skrajne) 3-punktowe, Przedni podłokietnik ze schowkiem, REF - system rozdziału sił hamowania, Radio CD/MP3 z funkcją Streaming Audio i kolor. dotykowym ekranem LCD 9,7 cala (wyświetlacz 7 cali), Roleta bagażnika, Schowek w desce rozdzielczej przed pasażerem, zamykany, podświetlany, klimatyzowany, Sterowanie radiem z kierownicy, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa - przód i tył, System domykania szyb podczas zamykania samochodu, System tylnego oświetlenia z funkcją ostrzegania i nagłym hamowaniu, Szyba przednia akustyczna, Szyby barwione, Tapicerka materiałowa, Tempomat z organicznikiem prędkości, Tylna kanapa składana, dzielona 2/3 - 1/3, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego - tył, Uchwyty na kubki w konsoli środkowej, Wskaźnik zmiany biegów, Wspomaganie

układu kierowniczego, Wycieraczka + ogrzewanie tylnej szyby, Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci, Zagłówki przednie i tylne z regulacją wysokości, Zamek centralny z pilotem, Zestaw głośnomówiący Bluetooth, Światła LED do jazdy dziennej.

### **Wypożyczenie dealerskie**

Alarm, pakiet, Lakier metalik, Pakiet Active+.

### **Ogumienie**

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Kleber, KRISALP HP3	205/55 R16 91H	5,0 mm
	lewe	Kleber, KRISALP HP3	205/55 R16 91H	5,0 mm
tylna	prawe	Kleber, KRISALP HP3	205/55 R16 91H	5,0 mm
	lewe	Kleber, KRISALP HP3	205/55 R16 91H	6,0 mm

### **Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne**

[Dokumenty poj.] - KLUCZYKI (2 kpl.), [Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), DOWÓD REJ. (Tak.), HOLOGRAM REJ. (Tak.), KARTA POJ. (Nie okazano podczas oględzin.), TABLICE REJ. (Tak. 2 szt.), Ewentualne uwagi: (Bez uwag.), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

### **Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny**

Widoczne ślady użytkowania pojazdu: drobne rysy, odpryski, wgniecenia, zaplamienia.

### **Grubość powłoki lakierowej**

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Dach	do 150
7	Drzwi przednie lewe	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
10	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
11	Drzwi tylne prawe	do 150
12	Próg prawy	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Słupek przedni prawy	do 150
15	Błotnik przedni prawy	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 200

### **Opis stwierdzonych uszkodzeń**

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Poszycie drzwi przednich L	9677658280	odpryski lakieru, na krawędzi	
2	Błotnik tylny R	1611502880	odpryski lakieru, na krawędzi	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Drzwi przednie, część dolna F L	SP		
2	Błotnik tylny K R	SP		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa przednia	9802163180	odpryski lakieru, długość cm:< 0,3	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie &gt;&gt; I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**  
Przód



**Fot. 2**  
Prawy bok przód



**Fot. 3**  
Prawy bok tył



**Fot. 4**  
Tył



**Fot. 5**  
Lewy bok tył



**Fot. 6**  
Lewy bok przód



**Fot. 7**  
Pole numerowe



**Fot. 8**  
Tabliczka



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**  
Wskaźniki /przebieg/paliwo



**Fot. 10**  
Widok przez lewe przednie drzwi



**Fot. 11**  
Widok przez lewe tylne drzwi



**Fot. 12**  
Widok z tylnego siedzenia



**Fot. 13**  
Konsola środkowa



**Fot. 14**  
Tunel środkowy



**Fot. 15**  
Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



**Fot. 16**  
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**  
Bagażnik



**Fot. 18**  
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica



**Fot. 19**  
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica



**Fot. 20**  
Spód pojazdu przód




**Fot. 21**  
Spód pojazdu tył



**Fot. 22**  
Dowód rejestracyjny 1. strona



**Fot. 23**  
Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze



**Fot. 24**  
Książka serwisowa (dane pojazdu)



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Książka serwisowa - ostatni przegląd



**Fot. 26**  
Instrukcja obsługi



**Fot. 27**  
Pokrywa komory silnika (Zdjęcie pogładowe 1)



**Fot. 28**  
Pokrywa komory silnika (Rysa/Odprysk)



**Fot. 29**  
Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Zdjęcie pogładowe 1)



**Fot. 30**  
Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Rysa/Odprysk)



**Fot. 31**  
Drzwi przednie lewe (Zdjęcie pogładowe 1)



**Fot. 32**  
Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**  
Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk 2)



**Fot. 34**  
Zabrudzenia



**Fot. 35**  
Zabrudzenia



**Fot. 36**  
Zabrudzenia