

Nr zlecenia DEKRA: MLEASING(CFM)/WAW/05213/20/01/22
 Nr zlecenia/szkody:
 Data zlecenia: 22-01-2020

DEKRA Polska - Centrala
 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
 tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36

Zlecniodawca:
 Tomasz Osipowicz
 mLeasing Sp. z o.o.
 ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-963 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Maciej Waldemar Witowski
 DEKRA Polska - Centrala
mgr inż. Michał Świątek
 DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0113590	FIAT, Fiorino 1.3 MJ Euro 5 1248ccm - 75KM 1,7t 10-16, Fiorino 1.3 ...				FUR
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1248	75/55	manualna	85 404	4/2
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WL2334H	ZFA22500006C13313		21-04-2016/2016	21-04-2021	Biały/2-warstwowy uni

Data oględzin: 27-01-2020

Miejsce oględzin:
 Prymasa Tysiąclecia Al.
 Aleja Prymasa Tysiąclecia 103
 01-424 Warszawa

Pojazd użytkowany przez:

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

Blow By podgrzewany, Gniazdo 12V w desce rozdzielczej, Instalacja radiowa (bez głośników), Kolumna kierownicy z regulacją wysokości, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Pasy bezpieczeństwa tylnych foteli z napinaczami, Przegroda stała bez szyby, Półka zakrywająca przestrzeń bagażową, Zagłówki siedzeń tylnych.

Wyposażenie dealerskie

Blokada drzwi elektryczna, Blokada drzwi podczas ruchu samochodu, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Czujnik temperatury zewnętrznej, Drzwi boczne prawe przesuwne, Dywanik w kabinie, Kierownica i gałka zmiany biegów skórzane, Klimatyzacja manualna, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Pełnowymiarowe koło zapasowe, Radio CD, System Blue&Me, Uchwyt na dokumenty, składany, Wykładzina przestrzeni ładunkowej (PCV).

Wyposażenie dodatkowe

Hak holowniczy stały.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Dębica, NAVIGATOR 2	175/70 R14 84T	4,0 mm
	lewe	Dębica, NAVIGATOR 2	175/70 R14 84T	4,0 mm
tylna	prawe	Dębica, NAVIGATOR 2	175/70 R14 84T	2,0 mm
	lewe	Dębica, NAVIGATOR 2	175/70 R14 84T	2,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty poj.] - KLUCZYKI (1 kpl.), [Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), DOWÓD REJ. (Tak.), HOLOGRAM REJ. (Tak.), KARTA POJ. (Nie okazano podczas oględzin.), TABLICE REJ. (Tak. 2 szt.), Ewentualne uwagi: (Bez uwag.), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (NIE), Trójkąt ostrzegawczy (NIE), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Widoczne ślady użytkowania pojazdu: drobne rysy, odpryski, wgniecenia, zaplamienia.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Dach	do 150
7	Drzwi przednie lewe	do 150
8	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
9	Pokrywa bagażnika	do 150
10	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
11	Drzwi tylne prawe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Próg prawy	do 150
14	Słupek środkowy prawy	do 150
15	Słupek przedni prawy	do 150
16	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Szyba przednia barwiona	1353015080	pęknięcie	
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia	71730189		
3	Drzwi części ład.przesuwne R	1353356080	wgniecenie, zarysowanie	
4	Listwa ochronna drzwi tylnych R	735460582	zarysowanie	
5	Okładzina zderzaka tylnego	735489455	wgniecenie/odkształcenie, pęknięcie	
6	Uchwyt czujnika odstępów tylnego R	1356405080	pęknięcie	
7	Oświetlenie tabl.rej. R	1359977080	pęknięcie	
8	Błotnik tylny, część dolna R	71744215	głębokie, wgniecenie, zarysowanie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	735520009	zarysowanie	
2	Dach	1352662080	odpryski lakieru, ślady korozji	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni a/k	K3		
2	Drzwi boczne, kompletne, nieprzeszkłone K R	I		
3	Dach, część środkowa	III		
4	Ściana bocz., tylna (od str.drz.bocz.) cz.dol F R	I		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Podłoga, ściany, drzwi ładowni		liczne, zarysowanie, wgniecenie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przód



Fot. 2
Prawy bok przód



Fot. 3
Prawy bok tył



Fot. 4
Tył



Fot. 5
Lewy bok tył



Fot. 6
Lewy bok przód



Fot. 7
Pole numerowe



Fot. 8
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10
Widok przez lewe przednie drzwi



Fot. 11
Widok z tylnego siedzenia



Fot. 12
Konsola środkowa



Fot. 13
Tunel środkowy



Fot. 14
Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 15
Komora silnika



Fot. 16
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Spód pojazdu przód



Fot. 18
Spód pojazdu tył



Fot. 19
Dowód rejestracyjny 1. strona



Fot. 20
Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze



Fot. 21
Książka serwisowa (dane pojazdu)



Fot. 22
Książka serwisowa - ostatni przegląd



Fot. 23
Instrukcja obsługi



Fot. 24
Zderzak (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Zderzak (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 26

Szyba czołowa (Pęknięcie/Rozerwanie)



Fot. 27

Drzwi tylne prawe (Rysa/Odprysk)



Fot. 28

Drzwi tylne prawe (Wgniecie./Odształ.)



Fot. 29

Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Rysa/Odprysk)



Fot. 30

Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Wgniecie./Odształ.)



Fot. 31

Zderzak tylny (Wgniecie./Odształ.)



Fot. 32

Zderzak tylny (Pęknięcie/Rozerwanie)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dach (Rysa/Odprysk)



Fot. 34
Dach (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 35
Ściana lewa (Rysa/Odprysk)



Fot. 36
Ściana lewa (Wgniec./Odkształ.)



Fot. 37
Ściana prawa (Rysa/Odprysk)



Fot. 38
Ściana prawa (Wgniec./Odkształ.)



Fot. 39
Drzwi lewe (Rysa/Odprysk)



Fot. 40
Drzwi prawe (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Oświetlenie tablicy rejestracyjnej (pęknięcie)