

Nr zlecenia DEKRA: MLEASING(CFM)/WAW/33767/20/06/08
Nr zlecenia/szkody: WADOWSCY
Data zlecenia: 08-06-2020

DEKRA Polska - Centrala
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

Zlecaniodawca:
Mateusz Osiński
mLeasing Sp. z o.o.
ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-963 Warszawa

Rzeczoznawcy:
inż. Andrzej Ciecieręga
DEKRA Polska - O. Kraków
mgr inż. Michał Świątek
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0118943	VOLVO, V40 16-, V40 T3 Drive-E Momentum aut				hatchback
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1498	152/112	automatyczna	34 401	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
KR8AU41	YV1MV29L0J2462796		17-10-2017/2017	17-10-2020	Grafit/2-warstwowa metalizowana

Data oględzin: 10-06-2020

Miejsce oględzin:

Dębnicka
Kraków, Łokietka 83
30-326 Kraków

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

ABS, AQS - System poprawy jakości powietrza, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Airbag kolan kierowcy, Alarm z czujnikami ruchu i przechyłu, City Safety - laserowy czujnik ograniczający ryzyko kolizji do 50 km/h, Czujnik deszczu, DSTC - system kontroli stabilności i trakcji, Dywaniki - wykładzina, Dźwignia hamulca ręcznego pokryta skórą, EBA - system wspomagania nagłego hamowania, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, EBL - automatyczne włączenie świateł awaryjnych podczas nagłego hamowania, Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne, Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża, Felgi aluminiowe 16 MARKEB z ogumieniem, Filtr przeciwpyłkowy, Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego, Fotel pasażera z mechaniczną regulacją w 6-kierunkach, Immobilizer, Kierownica skórzana z aluminiowym wykończeniem, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Lampki do czytania z przodu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Oświetlenie asekuracyjne HOME SAFE, Poduszka powietrzna chroniąca pieszego, Przyciemniające się lusterko wsteczne, Sterowanie systemu audio z koła kierownicy, Sygnalizacja zapięcia pasów bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc, System Start-Stop, System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS), System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS), Tapicerka winylowo-tekstylina Linne, Tempomat, Tylne kanapa dzielona w proporcjach 60/40, Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego na tylnej kanapie, Układ wspomagania hamowania City Safety, Wskaźnik temperatury zewnętrznej, Wykończenie wnętrza Charcoal, Zamek centralny z pilotem, Światła LED do jazdy dziennej (DRL).

Wypożyczenie dealerskie

Lakier metalizowany, Pakiet Made by Sweden, Pakiet Winter.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Dębica, Frigo 2	205/55 R16 91T	5,0 mm
	lewe	Dębica, Frigo 2	205/55 R16 91T	6,0 mm
tylna	prawe	Dębica, Frigo 2	205/55 R16 91T	6,5 mm
	lewe	Dębica, Frigo 2	205/55 R16 91T	5,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty poj.] - KLUCZYKI (2 kpl.), [Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), DOWÓD REJ. (Tak.), HOLOGRAM REJ. (Tak.), KARTA POJ. (Nie okazano podczas oględzin.), TABLICE REJ. (Tak. 2 szt.), Ewentualne uwagi: (Bez uwag.), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Widoczne ślady użytkowania pojazdu: drobne rysy, odpryski, wgniecenia, zaplamienia.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni lewy	do 150
2	Słupek środkowy lewy	do 150
3	Próg lewy	do 150
4	Dach	do 150
5	Drzwi przednie lewe	do 150
6	Drzwi tylne lewe	do 150
7	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
8	Pokrywa bagażnika	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Słupek środkowy prawy	do 150
11	Słupek przedni prawy	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 200
2	Błotnik przedni prawy	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	200 - 300
2	Drzwi przednie prawe	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	200 - 500
2	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	200 - 500

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Książka serwisowa		brak:, wpisów	

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik przedni L	31301261	zarysowanie, na krawędzi, długość cm:< 3	
2	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	31424670	zarysowanie, długość cm:< 1	
3	Tarcza koła przedniego L		zarysowanie, na krawędzi	
4	Tarcza koła tylnego L		zarysowanie	
5	Tarcza koła tylnego R		zarysowanie, na krawędzi	
6	Tarcza koła przedniego R		zarysowanie, na krawędzi	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przód



Fot. 2
Prawy bok przód



Fot. 3
Prawy bok tył



Fot. 4
Tył



Fot. 5
Lewy bok tył



Fot. 6
Lewy bok przód



Fot. 7
Pole numerowe



Fot. 8
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10
Widok przez lewe przednie drzwi



Fot. 11
Widok przez lewe tylne drzwi



Fot. 12
Widok z tylnego siedzenia



Fot. 13
Konsola środkowa



Fot. 14
Zdjęcie do protokołu



Fot. 15
Tunel środkowy



Fot. 16
Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Komora silnika



Fot. 18
Bagażnik



Fot. 19
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica



Fot. 20
Spód pojazdu przód



Fot. 21
Spód pojazdu tył



Fot. 22
Dowód rejestracyjny 1. strona



Fot. 23
Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze



Fot. 24
Książka serwisowa (dane pojazdu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Książka serwisowa - ostatni przegląd



Fot. 26

Instrukcja obsługi



Fot. 27

Felga przednia prawa (Rysa/Odprysk)



Fot. 28

Felga tylna prawa (Rysa/Odprysk)



Fot. 29

Felga tylna lewa (Rysa/Odprysk)



Fot. 30

Drzwi tylne lewe (Zdjęcie poglądowe 1)



Fot. 31

Drzwi tylne lewe (Rysa/Odprysk)



Fot. 32

Błotnik przedni lewy (Zdjęcie poglądowe 1)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Błotnik przedni lewy (Rysa/Odprysk)



Fot. 34

Felga przednia lewa (Rysa/Odprysk)