

Nr zlecenia DEKRA: MLEASING(CFM)/WAW/23504/20/04/17
 Nr zlecenia/szkody: NOVA SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP.K.
 Data zlecenia: 17-04-2020

DEKRA Polska - Centrala
 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

Zlecaniodawca:
 Mateusz Osiński
 mLeasing Sp. z o.o.
 ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-963 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Grzegorz Olas
 DEKRA Polska - Centrala
Dariusz Gomuliński
 DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0113348	VOLVO, V60 Cross Country 15-18, V60 CC D4 AWD Summum				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	2400	190/140	automatyczna	37 041	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WL1055L	YV1FZA5C6J2055112		20-04-2018/2018	20-04-2021	Oliwkowy/metalic

Data oględzin: 21-04-2020

Miejsce oględzin:

Kolumny
 Kolumny 1
 93-610 Łódź

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Alarm z czujnikami ruchu i przechyłu, Czujnik deszczu, DSTC - system kontroli stabilności i trakcji, Dodatkowy pakiet oświetlenia wnętrza, Dywaniki - wykładzina, Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą, EBA - system wspomagania nagłego hamowania, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, EBL - automatyczne włączanie świateł awaryjnych podczas nagłego hamowania, Elektryczna regulacja odcinka lędźwiowego foteli, Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne, Elektrycznie regulowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień, Elektrycznie sterowany hamulec postojowy, Felgi aluminiowe 18 NESO Diamond Cut z ogumieniem 235/50, Filtr przeciwpyłkowy, Kierownica skórzana z aluminiowym wykończeniem, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Lampki do czytania z przodu i z tyłu, Lampy bi-ksenonowe ABL, skrętne, Listwa ochronna wewnątrz bagażnika wykonana ze stali, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Oświetlenie asekuracyjne HOME SAFE, Podłokietnik przedni, Podłokietnik tylny ze schowkiem i uchwytem na kubki, Podświetlane lusterka do makijażu, Przyciemniające się lusterko wsteczne oraz lusterka boczne, Przycisk blokady drzwi po stronie pasażera, Radio High Performance Sound 1CD/MP3/WMA, 4x40W, 8 głośników, USB, zestaw Bluetooth, LCD 5-cali, Spryskiwacze lamp przednich, Sterowanie systemu audio z koła kierownicy, System Start-Stop, System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych SIPS, System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego WHIPS, Szyby barwione, Tapicerka skórzana, Tempomat, Tylna kanapa dzielona 40/20/40, Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego na tylnej kanapie, Uchwyty na kubki z przodu, Układ RSC (Roll Stability Control), Układ kontroli trakcji Corner Traction Control, Układ ułatwiający ruszanie pod górę - HSA, Układ wspomagania hamowania City Safety, Wskaźnik temperatury zewnętrznej, Wykończenie wnętrza Milled Aluminium, Wyświetlacz ciekłokrystaliczny Active TFT (8-cali), Zamek centralny zdalnie sterowany, Zawieszenie podwyższone, Światła LED do jazdy dziennej (DRL), Światła boczne obrysowe.

Wyposażenie dealerskie

Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył, Koło zapasowe - dojazdowe, Lakier metalizowany, Pakiet

Winter, Przyciemniane szyby tylne (tylne boczne drzwi oraz przestrzeń bagażowa), Wykończenie wnętrza Aluminium.

Wypożyczenie dodatkowe

Hak holowniczy stały.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, WINTER	235/50 R18 101V	6,0 mm
	lewe	HANKOOK, WINTER	235/50 R18 101V	6,0 mm
tylna	prawe	HANKOOK, WINTER	235/50 R18 101V	6,0 mm
	lewe	HANKOOK, WINTER	235/50 R18 101V	6,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty poj.] - KLUCZYKI (2 kpl.), [Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), DOWÓD REJ. (Tak.), HOLOGRAM REJ. (Tak.), KARTA POJ. (Nie okazano podczas oględzin.), TABLICE REJ. (Tak. 2 szt.), Ewentualne uwagi: (Bez uwag.), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Okazano zdemontowany drugi kpl. opon

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Słupki środkowy lewy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Dach	do 150
7	Drzwi tylne lewe	do 150
8	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
9	Pokrywa bagażnika	do 150
10	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
11	Drzwi tylne prawe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Próg prawy	do 150
14	Słupki środkowy prawy	do 150
15	Słupki przedni prawy	do 150
16	Błotnik przedni prawy	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 200

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okladzina zderzaka tylnego	39844093	zarysowanie	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak tylny, kompletny k/e	K3		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	39844037	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przód



Fot. 2
Prawy bok przód



Fot. 3
Prawy bok tył



Fot. 4
Tył



Fot. 5
Lewy bok tył



Fot. 6
Lewy bok przód



Fot. 7
Pole numerowe



Fot. 8
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10

Widok przez lewe przednie drzwi



Fot. 11

Widok przez lewe tylne drzwi



Fot. 12

Widok z tylnego siedzenia



Fot. 13

Konsola środkowa



Fot. 14

Tunel środkowy



Fot. 15

Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Bagażnik



Fot. 18
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica



Fot. 19
Spód pojazdu przód



Fot. 20
Spód pojazdu tył




Fot. 21
Dowód rejestracyjny 1. strona



Fot. 22
Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze



Fot. 23
Książka serwisowa (dane pojazdu)



Fot. 24
Książka serwisowa - ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Instrukcja obsługi



Fot. 26
Zdjęcie do protokołu



Fot. 27
Zderzak (Rysa/Odprysk)



Fot. 28
Zderzak tylny (Rysa/Odprysk)



Fot. 29