

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	245120/8/20-9570	Data raportu	13-08-2020
Rzeczoznawca	Maciej Gruszczyński	Data oględzin	04-08-2020
Nr zlecenia	FUT/GDA/45343/20/07/30	Miejsce oględzin	MASTER1 WARSZAWA/KLAUDYN, ES...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0LPD6ED3GC105661
Marka, model	OPEL Astra IV Hatchback 09-12
Typ, wersja	Astra IV 1.6 Enjoy
Numer rejestracyjny	WD2661K
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1598 ccm/85 kW
Stan licznika	161 512 km
Data 1. rej./rok prod.	08-05-2012/2012
Data nast. bad. techn.	24-07-2021
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	Czarny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	M



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, ESP - program stabilizacji toru jazdy z kontrolą trakcji, Elektryczne szyby przednie, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Kierownica trójramienna, Klamki drzwi w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Lakier uni, Lampki do czytania z przodu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Panel centralny i listwy na drzwiach w kolorze Silver Dust, Pasywne zagłówki w fotelach przednich, Radio CD/MP3 300, AUX-IN, 4 głośniki, Tapicerka Scene / Atlantis, Tylna kanapa składana, dzielona 60/40, Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne, tryb City, Wycieraczka szyby tylnej, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz trójfunkcyjny (czas, data, temperatura zewnętrzna), Zamek centralny sterowany pilotem, Zestaw naprawy do opon z kompresorem, Światła do jazdy dziennej, Światła przednie z funkcją Follow Me Home, Lakier metalik, Pakiet Flotowy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Fulda, Kristall Control HP	205/60 R16 96H	4,0 mm
	lewe	Fulda, Kristall Control HP	205/60 R16 96H	4,0 mm
tylna	prawe	Fulda, Kristall Control HP	205/60 R16 96H	5,0 mm
	lewe	Fulda, Kristall Control HP	205/60 R16 96H	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty poj.] - KLUCZYKI (1 kpl.), [Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), DOWÓD REJ. (Tak.), HOLOGRAM REJ. (Tak.), KARTA POJ. (Nie okazano podczas oględzin.), TABLICE REJ. (Tak. 2 szt.), Ewentualne uwagi: (Uwagi: - Nadwozie zabrudzone, mokre brak możliwości wykonania dokładnych oględzin. Wyczuwalny nieprzyjemny zapach. Znacząca ilość przedmiotów w pojeździe. Liczne zabrudzenia wnętrza. Nierówna praca silnika. Wyświetla się kontrolka MIL. Liczne rysy na pojeździe.)

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tapicerka siedziska 2.rząd	przepalenie	WY	0.7
2	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	1.5
3	Błotnik przedni R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
4	Poszycie drzwi przednich L	rysa/odprysk	NA	1
5	Poszycie drzwi przednich R	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk	NA	1
6	Poszycie drzwi tylnych R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
7	Próg L	rysa/odprysk	NA	0.5
8	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk	NA	1
9	Błotnik tylny L	łuszczenie powłoki lakierowej	NA	1
10	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
11	Konsola środkowa	rysa/odprysk	NA	
12	Zaślepka klamki R	rysa/odprysk	NA	
13	Ostona lusterka zewnętrznego L	rysa/odprysk		
14	Poszycie drzwi tylnych L	rysa/odprysk		
15	Zaślepka klamki L	rysa/odprysk		
16	Nakładka pokrywy tylnej dół	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przód



Fot. 2
Prawy bok przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Prawy bok tył



Fot. 4

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Lewy bok tył



Fot. 6

Lewy bok przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Dowód rejestracyjny pierwsza strona



Fot. 8

Dowód rejestracyjny druga strona / Klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Zestaw wskaźników



Fot. 10

Widok przez otwarte drzwi lewe przednie

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Kierownica widok z lewej strony



Fot. 12

Widok przez otwarte drzwi lewe tylne

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Widok na deskę rozdzielczą z tylnej kanapy



Fot. 14

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Tunel środkowy



Fot. 16

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Komora silnika



Fot. 18

Koło zapasowe / gaśnica

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Numer identyfikacyjny



Fot. 20

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Spód pojazdu przód



Fot. 22

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Zderzak przedni - Rysa



Fot. 24

Zderzak przedni - Rysa 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Błotnik przedni lewy - wgniecenie



Fot. 26

Drzwi przednie prawe - rysa , wgniecenie

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Drzwi przednie prawe - rysa , wgniecenie 1



Fot. 28

Drzwi tylne prawe - wgniecenie

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Błotnik tylny prawy - Wgniecenie



Fot. 30

Błotnik tylny prawy - Rysa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Zderzak tylny - rysa



Fot. 32

Zderzak tylny - rysa 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Błotnik tylny lewy - złuszczenie lakieru



Fot. 34

Drzwi przednie lewe - Rysa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Drzwi tylne lewe - Rysa



Fot. 36

Drzwi przednie lewe - Rysa 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Lusterko zewnętrzne lewe - Rysa



Fot. 38

Tapicerka drzwi przednich lewych - zabrudzenie

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Fotel przedni lewy - zabrudzenie



Fot. 40

Podsufitka - zabrudzenie

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Kanapa tylna - zabrudzenie



Fot. 42

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Kanapa tylna - zabrudzenie 1



Fot. 44

Kanapa tylna - Przepalenie

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Tapicerka drzwi tylnych prawych - zabrudzenie



Fot. 46

Fotel prawy - zabrudzenie

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Tapicerka drzwi przednich prawych - zabrudzenie



Fot. 48

Zaślepka klamki drzwi przednich prawych - Brak

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Tunel środkowy - Rysa



Fot. 50

Tunel środkowy - Rysa 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Próg lewy - Rysa