

Nr zlecenia DEKRA: MLEASING(CFM)/WAW/46957/20/08/06
 Nr zlecenia/szkody:
 Data zlecenia: 06-08-2020

DEKRA Polska - Centrala
 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

Zleceniodawca:
 Mateusz Osiński
 mLeasing Sp. z o.o.
 ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-963 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Maciej Waldemar Witowski
 DEKRA Polska - Centrala
Dariusz Gomuliński
 DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0120517	FORD, Transit Custom 2.0 TDCi Euro 6 1996ccm - 130KM 2,7/3,4t 16...				FUR
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1996	130/96	manualna	87 757	5/3
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WL9305J	WF0YXXTTGYHB63279		19-06-2017/2017	25-05-2022	Srebrny/metalic

Data oględzin: 20-08-2020

Miejsce oględzin:
 Prymasa Tysiąclecia Al.
 Mazowieckie, 01-424 Warszawa, Prymasa
 Tysiąclecia Al. 103
 01-424 Warszawa

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

Chłapacze przednie i tylne, Czujnik odległości przy parkowaniu - przód+tył+lampy przeciwmgielne, Drzwi boczne prawe przesuwne, Drzwi tylne dwuskrzydłowe, EBA - układ wspomagania awaryjnego hamowania, EBW - funkcja ostrzegania o hamowaniu awaryjnym, ESC - elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Fotel pasażera podwójny, HSA - system wspomagania ruszania pod górę, Immobilizer PATS, Kierownica skórzana, Klimatyzacja manualna, z przodu pojazdu, Komputer pokładowy, Koło zapasowe pełnowymiarowe, LAC - system kontroli obciążenia pojazdu, Lusterka boczne elektrycznie regulowane i podgrzewane, Poduszka powietrzna kierowcy, Przegródka blaszana bez okna z klapą, ROM - system kontroli ryzyka wywrócenia pojazdu, Radio MyConnection AM/FM, Bluetooth, 4 głośniki, sterowanie z kierownicy, USB/AUX, iPod, MP3, Szyba przednia ogrzewana, Szyby przednie sterowane elektrycznie, Tempomat ze skórzaną kierownicą i regulowanym ogranicznikiem prędkości, Wykładzina ochronna boków przedziału ładunkowego ze sklejki, do połowy wysokości, Wykładzina podłogi przedziału ładunkowego z winylu, Zamek centralny, Zderzak przedni w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne, Światła statycznie doświetlające zakręty.

Wyposażenie dealerskie

Alarm obwodowy, Czujniki parkowania, z przodu i z tyłu pojazdu, Lakier metalik, Poduszka powietrzna pasażera.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, VANCO	215/65 R16 109R	5,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, VANCO	215/65 R16 109R	5,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, VANCO	215/65 R16 109R	5,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, VANCO	215/65 R16 109R	5,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty poj.] - KLUCZYKI (2 kpl.), [Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), DOWÓD REJ. (Tak.), HOLOGRAM REJ. (Tak.), KARTA POJ. (Nie okazano podczas oględzin.), TABLICE REJ. (Tak. 2 szt.), Ewentualne uwagi: (Bez uwag.), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni lewy	do 150
2	Słupek środkowy lewy	do 150
3	Próg lewy	do 150
4	Drzwi przednie prawe	do 150
5	Próg prawy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Słupek przedni prawy	do 150
8	Błotnik przedni prawy	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Dach	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	200 - 300
2	Drzwi przednie lewe	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	200 - 500

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Książka serwisowa		brak	
2	Usunięcie oklein reklamowych		nieoryginalna naklejka	

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	2037431	rysa/odprysk	

2	Ośłona lusterka zewnętrznego R	2123087	rysa/odprysk	
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	1839839	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przód



Fot. 2
Prawy bok przód



Fot. 3
Prawy bok tył



Fot. 4
Tył



Fot. 5
Lewy bok tył



Fot. 6
Lewy bok przód



Fot. 7
Pole numerowe



Fot. 8
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10

Widok przez lewe przednie drzwi



Fot. 11

Widok z tylnego siedzenia



Fot. 12

Konsola środkowa



Fot. 13

Tunel środkowy



Fot. 14

Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 15

Komora silnika



Fot. 16

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica



Fot. 18
Spód pojazdu przód



Fot. 19
Spód pojazdu tył



Fot. 20
Dowód rejestracyjny 1. strona



Fot. 21
Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze



Fot. 22
Instrukcja obsługi



Fot. 23
Lusterko zewnętrzne prawe (Rysa/Odprysk)



Fot. 24
Drzwi przednie prawe (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Drzwi tylne prawe (Rysa/Odprysk)



Fot. 26

Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk)