

Nr zlecenia DEKRA: MLEASING(CFM)/WAW/47264/20/08/06
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 06-08-2020

DEKRA Polska - Centrala
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

Zlecniodawca:

Tomasz Osipowicz
mLeasing Sp. z o.o.
ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-963 Warszawa

Rzeczoznawcy:

mgr inż. Krzysztof Orzeszyna
DEKRA Polska - O. Wrocław
mgr inż. Michał Świątek
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0111771	VOLKSWAGEN, Caddy 2.0 TDI Euro 6 1968ccm - 75KM 15-, Caddy 2...				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1968	75/55	manualna	115 577	4/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
DW2M945	WV2ZZZ2KZX051177		25-04-2017/2016	25-04-2022	Biały/2-warstwowy uni

Data oględzin: 11-08-2020

Miejsce oględzin:

Księcia Witolda
R. Dmowskiego 7
50-203 Wrocław

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS (system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania), Drzwi boczne przesuwne po prawej stronie, ESP (elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z ABS, EDS, ASR, MSR i asystentem siły hamowania), Felgi stalowe 6J x 16 z oponami 205/55 R16 94H, Immobiliser, Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach, Konsola środkowa pomiędzy siedzeniem kierowcy i pasażera z 4 uchwytami na napoje, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier podstawowy, uni, Listwy ochronne boczne, Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane, Osłona chłodnicy z chromowaną listwą ozdobną, Poduszki powietrzne czołowe oraz boczne i kurtynowe (4 sztuki), Podłoga w kabinie kierowcy i przestrzeni pasażerskiej wyłożona wykładziną dywanową, Progresywne wspomaganie kierownicy Servotronic, Przygotowanie do montażu radia, dwa głośniki, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa kierowcy i pasażera, System Start-Stop wyłączający silnik na postoju, System automatycznego hamowania po kolizji, System rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania, Szyby termoizolacyjne, Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie, Tempomat elektroniczny, Uchwyty do mocowania ładunku, Wyłożenie ścian bocznych i sufitu w przedziale pasażersko-ładunkowym: płyta lakierowana, Zamek centralny sterowany pilotem, Światła do jazdy dziennej.

Wyposażenie dealerskie

Alarm antywłamaniowy z niezależnym zasilaniem, Asystent ruszania z miejsca na wzniesieniach, Instalacja telefoniczna Bluetooth - dla systemu radiowego Composition Audio (Z42), Kłapa tylna z oknem, Rezygnacja ze ściany działowej, System radiowy Composition Audio (ekran monochromatyczny, AUX-IN, USB, SD, 2 głośniki), Wskaźnik ciśnienia w oponach Plus.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Nexen, N blue HD Plus	195/65 R15 91T	5,5 mm
	lewe	Nexen, N blue HD Plus	195/65 R15 91T	5,5 mm
tylna	prawe	Nexen, N blue HD Plus	195/65 R15 91T	3,5 mm
	lewe	Nexen, N blue HD Plus	195/65 R15 91T	3,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty poj.] - KLUCZYKI (2 kpl.), [Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), DOWÓD REJ. (Tak.), HOLOGRAM REJ. (Tak.), KARTA POJ. (Nie okazano podczas oględzin.), TABLICE REJ. (Tak. 2 szt.), Ewentualne uwagi: (Bez uwag.), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Świeci kontrolka niesprawności oświetlenia zewnętrznego.
Widoczne ślady użytkowania pojazdu: drobne rysy, odpryski, wgniecenia, zaplamienia.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 μ m

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μ m]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Słupki przedni lewy	do 150
3	Słupki środkowy lewy	do 150
4	Próg lewy	do 150
5	Drzwi przednie lewe	do 150
6	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
7	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
8	Drzwi tylne prawe	do 150
9	Drzwi przednie prawe	do 150
10	Próg prawy	do 150
11	Słupki środkowy prawy	do 150
12	Słupki przedni prawy	do 150
13	Błotnik przedni prawy	do 150

W zakresie do 200 μ m

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μ m]
1	Dach	150 - 200

W zakresie do 300 μ m

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μ m]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 300
2	Pokrywa bagażnika	150 - 300

Opis stwierdzonych uszkodzeń**Do naprawy**

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa reflektora dodatkowego L	2K5853665E9B9	nieprawidłowe zamocowanie	0.2
2	Błotnik przedni L	2K5821021B	wgniecenie	0.4

3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	2K5831056	wgniecenie	0.7
---	---------------------------------	-----------	------------	-----

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Zaślepka gniazda 12V		brak	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Błotnik przedni kompletny L	III		0.01

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa tylna	2K5827025B	wgniecenie, długość cm:< 2	
2	Tarcza koła tył L	1K0601027CB03C	odpryski lakieru	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przód



Fot. 2
Prawy bok przód



Fot. 3
Prawy bok tył



Fot. 4
Tył



Fot. 5
Lewy bok tył



Fot. 6
Lewy bok przód



Fot. 7
Pole numerowe



Fot. 8
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10

Widok przez lewe przednie drzwi



Fot. 11

Widok przez lewe tylne drzwi




Fot. 12

Widok z tylnego siedzenia



Fot. 13

Konsola środkowa



Fot. 14

Tunel środkowy



Fot. 15

Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Bagażnik



Fot. 18
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica



Fot. 19
Spód pojazdu przód




Fot. 20
Spód pojazdu tył



Fot. 21
Dowód rejestracyjny 1. strona



Fot. 22
Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze




Fot. 23
Książka serwisowa (dane pojazdu)



Fot. 24
Książka serwisowa - ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Instrukcja obsługi



Fot. 26
Krata wlotu powietrza, zderzak przedni (Zdjęcie pogładowe 1)



Fot. 27
Krata wlotu powietrza, zderzak przedni (nieprawidłowe zamocowanie)



Fot. 28
Drzwi przednie prawe (Zdjęcie pogładowe 1)



Fot. 29
Drzwi przednie prawe (Wgniecie./Odształ.)



Fot. 30
Pokrywa bagażnika (Zdjęcie pogładowe 1)



Fot. 31
Pokrywa bagażnika (Wgniecie./Odształ.)



Fot. 32
Felga tylna lewa (zarysowania)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Błotnik przedni lewy (Zdjęcie poglądowe 1)



Fot. 34

Błotnik przedni lewy (Wgniecie./Odształ.)



Fot. 35

Zaślepka gniazda (brak)