

Poglądowy raport stanu technicznego pojazdu


DANE PODSTAWOWE

Marka	Volkswagen
Model	Passat
Rodzaj nadwozia	Sedan 4 drzwiowy
Pojemność	1968
Rok produkcji	2017
Data 1 rejestracji	2017-09-15
Numer rejestracyjny	PO7CR08
Rodzaj paliwa	diesel
Przebieg	33504
Kraj postoju	PL
Miejsce postoju	62-081 Baranowo, Budowlanych 7



POMIARY POWŁOKI LAKIERNICZEJ

1	Pokrywa przednia	od 73 do 100 μm
3	Błotnik prawy przód	od 74 do 86 μm
4	Drzwi prawy przód	od 120 do 222 μm
5	Drzwi prawy tył	od 75 do 112 μm
7	Słupki prawy	od 96 do 197 μm
8	Błotnik/ściana boczna prawy tył	od 106 do 1569 μm
9	Pokrywa tylna	od 84 do 111 μm
11	Błotnik/ściana boczna lewy tył	od 104 do 147 μm
12	Drzwi lewy tył	od 100 do 124 μm
13	Drzwi lewy przód	od 78 do 100 μm
15	Słupki lewy	od 93 do 123 μm
17	Dach	od 90 do 121 μm



OPIS WYPOSAŻENIA

Abs	Odtwarzacz CD	Centralny zamek
Elektryczne szyby przednie	Elektrycznie ustawiane lusterka	Immobiliser
Radio fabryczne	Wspomaganie kierownicy	Alarm
ASR Kontrola trakcji	Asystent parkowania	Asystent pasa ruchu
Bluetooth	Czujnik deszczu	Sensor zmierzchu
Czujniki parkowania przednie	Czujniki parkowania tylne	Elektrochromatyczne lusterka boczne
Elektrochromatyczne lusterko wsteczne	Elektryczne szyby tylne	Elektrycznie ustawiane fotele
ESP (stabilizacja toru jazdy)	Gniazdo AUX	Gniazdo SD
Port USB	System isofix	Camera cofania
Klimatyzacja automatyczna	Klimatyzacja czterostrefowa	Klimatyzacja dwustrefowa
Komputer pokładowy	Łopatki zmiany biegów	Odtwarzacz MP3
Nawigacja GPS	Ogranicznik prędkości	Podgrzewana szyba przednia
Podgrzewana szyba przednia	Podgrzewane przednie siedzenia	System Start-Stop
Światła do jazdy dziennej	Światła LED	Tapicerka skórzana

Tempomat
Zmieniarka CD
Pokrywa : Array
Kraj pierwszej rejestracji : pl
Książka serwisowa : NO
Felgi : ALUMINIUM
Trojkat : Tak
Postój : 62-081 Baranowo, Budowlanych 7

Tempomat aktywny
Światła przeciwmgielne
Moc silnika : 140
Typ skrzyni : AUTO
Kolor nadwozia : BLACK
Lewarek : Tak
Apteczka : Tak

Wielofunkcyjna kierownica
Światła Xenonowe
Ilość miejsc : 5
Komplety kluczy : 2
Rodzaj lakieru : METALLIC
Gasnica : Tak
Dodatkowe opony : NO

ZDJĘCIA







WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym.
- Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu Cywilnego.
- Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń sprzedaży samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.
- Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. Carport Sp. z o.o. ani firma będąca właścicielem lub dysponującym pojazdem nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu.
- Niniejsza ocena/raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Osoba oceniająca pojazd nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu Oceny/Raporu, a także za skutki wykorzystania samej Oceny/Raporu.
- Powyższa Ocena/Raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego opisywanego przedmiotu aukcji i za taką nie może być uznawana, w

- szczegółowości nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu Oceny/Raportu za cenę wywoławczą z aukcji.
- Ocenę/Raport przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu Oceny/Raportu.
 - Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
 - Osoba dokonująca oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku Podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
 - Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym.
 - Niniejsza Ocena/Raport nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się Ocena/Raportem w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceńodawcę i dotyczących przedmiotu Oceny/Raportu.
 - Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
 - Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
 - W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej Oceny/Raportu, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
 - Osoba sporządzająca Ocenę/Raport nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego Ocenę/Raport, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez osobę sporządzającą Ocenę/Raport było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
 - Osoba sporządzająca Ocenę/Raport nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis/Raport pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Osoba sporządzająca Ocenę/Raport nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego itp.)
 - Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, osoba sporządzająca Ocenę/Raport nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).
 - Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.