

Nr zlecenia: 0001/19/06/2020

**Zleceniodawca:**CARPORT  
Budowlanych 7  
62-081 Pozna**Rzeczoznawca:**

mgr in . Marcin aak; in . Agnieszka Sroka



## OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VI-2020	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	W V W Z Z Z 9 N Z 6 D 0 0 5 7 8 4
Marka:	VOLKSWAGEN	Nr rejestracyjny:	WY67782
Model pojazdu:	Polo IV 1.2 MR`05	Nr Info-Ekspert:	040-03668
Wersja:	Trendline	Rok produkcji:	2005
Wskazanie drogomierza		299140 km	
Data pierwszej rejestracji		2005/11/21	
Data wa no ci badania technicznego		2020/11/07	
Rodzaj nadwozia		hatchback 5 drzwiowy	
Dop. masa całk.		1495 kg	
Jednostka nap dowa		z zapłonem iskrowym (wtrysk)	
Pojemno / Moc silnika		1198 ccm / 47kW (64KM)	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów		3 / rz dowy / 12	
Rodzaj skrzyni biegów		manualna	
Rodzaj nap du		przedni (4x2)	
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)		Biały 1-warstwowy typu uni	

### WYPOSA ENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Antena radiowa dachowa	12	Szyby barwione zielone
2	Immobilizer	13	wiatła z regulacją kąta pochylenia elektryczn

3	Kolumna kierownicy regulowana	14	wiatło dodatkowe STOP
4	Listwy boczne	15	Tapicerka "Select"
5	Obrotomierz	16	Wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych
6	Oparcie siedzenia tylnych składane	17	Wspomaganie układu kierowniczego elektrohydrauliczne
7	Opony 165/70 R14	18	Wycieraczka szyby tylnej ze spryskiwaczem
8	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania	19	Zagłówki przednie i tylne regulowane
9	Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera	20	Zderzaki w kolorze nadwozia
10	Sygnalizacja pozostawienia włączonych wiatel	21	Zegar cyfrowy
11	Szyba tylna ogrzewana		

### OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	DAYTON 165/70 R14 81T TOURING TL	6,1
Przednie prawe:	DAYTON 165/70 R14 81T TOURING TL	6,0
Tylne lewe:	DAYTON 165/70 R14 81T TOURING TL	6,4
Tylne prawe:	DAYTON 165/70 R14 81T TOURING TL	6,6

### KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĄ	( + )
KOREKTA ZA PRZEBIEG	( - )
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	( - )
Konieczne naprawy pojazdu	( - )
Stan utrzymania pojazdu	( - )
Korekta-rabat specjalny	( - )
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	( - )
KOREKTA ZA OGUMIENIE	( + )

### UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

W wycenie zastosowano ujemną korektę w wysokości 20% zgodnie z ustaleniami ze zlecniodawcą z dnia 17.06.2020.

### OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



#### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Ogniska korozji ze ścierzeniami powłoki lakierowej, odpryski lakieru		
2	Błotnik przedni	P	Ogniska korozji ze ścierzeniami powłoki lakierowej, odpryski lakieru		
3	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
4	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
5	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy, odkształcony na rancie		
6	Próg	L	Odpryski powłoki lakierowej z		

miejsow korozj blachy				
7	Próg	P	Wgnieciony, ludy korozji	
8	Błotnik tylny	L	Wgnieciony, ludy korozji	
9	Błotnik tylny	P	Ogniska korozji ze sp. cherzeniami powłoki lakierowej, wgnieciony	
10	Drzwi tyłu nadwozia		Odpryski powłoki lakierowej z miejsow korozj blachy	

**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubo powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		110-118μm	
2	Dach		126-131μm	
3	Błotnik przedni	L	93-110μm	
4	Drzwi przednie	L	262-316μm	
5	Drzwi tylne	L	203-220μm	
6	Błotnik tylny	L	113μm	
7	Błotnik przedni	P	104-106μm	
8	Drzwi przednie	P	116-124μm	
9	Drzwi tylne	P	107-109μm	
10	Błotnik tylny	P	74μm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		140-344μm	

**NADWOZIE – Wyposa enie zewn trzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Ostona silnika		P kni ta		
2	Zderzak przedni		P kni ty, porysowany	Brak osłon halogenów, p kni ta ramka tablicy rejestracyjnej, tablica rejestracyjna odkształcona	
3	Krata wlotu powietrza		P kni ta		
4	Reflektor	L	Zmatowiała powierzchnia odblaskowa		
5	Reflektor	P	Zmatowiała powierzchnia odblaskowa		
6	Obudowa lusterka bocznego	L	P kni ty kierunkowskaz		
7	Obudowa lusterka bocznego	P	P kni ty kierunkowskaz		
8	Zderzak tylny		Zarysowany, odpryski powłoki lakierowej		

**NADWOZIE – Wyposa enie wewn trzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		
3	Kanapa tylna		Zabrudzona		
4	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		

5	Wykładzina wn trza baga nika		Zabrudzona		
6	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone		
7	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zabrudzone		
8	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	L	Zabrudzone		
9	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	P	Zabrudzone, zarysowane		
10	Wykładzina podłogi		Zabrudzona		
11	Akumulator		Niesprawny		

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza ozdobna koła przedniego stalowa	L	Zarysowana		
2	Tarcza koła przedniego stalowa	L	Skorodowana		
3	Tarcza koła przedniego stalowa	P	Skorodowana		
4	Tarcza koła tylnego stalowa	L	Skorodowana		
5	Tarcza ozdobna koła tylnego stalowa	P	Zarysowana, brak emblematu producenta na za za lepce		
6	Tarcza ozdobna koła tylnego stalowa	L	Zarysowana		
7	Tarcza koła tylnego stalowa	P	Skorodowana		
8	Tarcza ozdobna koła przedniego stalowa	P	Zarysowana		

**UKŁAD KIEROWNICZY**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Wytarte		

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                   |                  |
|---|-----------------------------------|------------------|
| 1 | Gło no pracy silnika              | NIE WERYFIKOWANO |
| 2 | Praca układu kierowniczego        | NIE WERYFIKOWANO |
| 3 | Gło no (stuki) zawieszenia        | NIE WERYFIKOWANO |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprz gła | NIE WERYFIKOWANO |
| 5 | Skuteczno hamulca zasadniczego    | NIE WERYFIKOWANO |

Nie wykonano jazdy próbnej z powodu rozładowano akumulatora oraz braku mo liow ci jego rozruchu.

*Dokument wystawiony elektronicznie, wa ny bez podpisu*



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2





Fot. nr 3



Fot. nr 4





Fot. nr 5



Fot. nr 6





Fot. nr 7



Fot. nr 8





Fot. nr 9



Fot. nr 10





Fot. nr 11



Fot. nr 12





Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16





Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20





Fot. nr 21



Fot. nr 22





Fot. nr 23



Fot. nr 24





Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28





Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32





Fot. nr 33



Fot. nr 34





Fot. nr 35



Fot. nr 36





Fot. nr 37



Fot. nr 38





Fot. nr 39




Fot. nr 40





Fot. nr 41



Fot. nr 42





Fot. nr 43



Fot. nr 44





Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48





Fot. nr 49



Fot. nr 50





Fot. nr 51



Fot. nr 52





Fot. nr 53



Fot. nr 54





Fot. nr 55



Fot. nr 56





Fot. nr 57



Fot. nr 58





Fot. nr 59



Fot. nr 60





Fot. nr 61



Fot. nr 62





Fot. nr 63



Fot. nr 64





Fot. nr 65



Fot. nr 66





Fot. nr 67



Fot. nr 68





Fot. nr 69



Fot. nr 70





Fot. nr 71



Fot. nr 72





Fot. nr 73



Fot. nr 74





Fot. nr 75



Fot. nr 76





Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80





Fot. nr 81



Fot. nr 82





Fot. nr 83



Fot. nr 84





Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87

*Dokument wystawiony elektronicznie, waży bez podpisu*



**Opinia numer: 0001/19/06/2020**

z dnia: 2020/06/19

---

## **ZASTRZEZENIA OGRANICZAJACE**

- Nie badano poprawnosci i budowy numerów identyfikacyjnych pojazdu.
- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza.
- Niniejsza wycena slu y wyłącznie do oszacowania wartosci rynkowej przedmiotu wyceny i nie mo e byc wykorzystywana do adnego innego celu niż wymieniony powy ej.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialnosci za wady ukryte fizyczne i prawne oraz ewentualne skutki wynikajace z dalszego u ytkowania przedmiotu wyceny, a tak e za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powy sza wycena nie jest ekspertyza stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taka nie mo e byc uznawana.
- W szczególności nie mo e byc traktowana jako gwarancja sprzeday przedmiotu wyceny za oszacowana warto .
- Niniejsza wycena nie mo e byc publikowana w calosci ani w czesci w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i tresci takiej publikacji.
- Wycene wykonano w oparciu o dostarczona dokumentacje oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie wykonywano badan diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena zostala sporzadzona na podstawie ogladzin wycenianego przedmiotu w warunkach wystepujacych w miejscu jego udostepnienia.
- Opinia wa na do 30 dni od daty jej wykonania.