

Nr zlecenia: 06/13/07/2020/Car-Port STANDARD

z dnia: 2020/07/16

**Zleceniodawca:**

CARPORT - Aukcje Samochodowe  
Prze mierowo  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Bartosz Zaborski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## P o g l d o w y r a p o r t s t a n u t e c h n i c z n e g o

Zadanie: Okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VII-2020	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	T M B Z Z Z A A Z E D 6 1 3 6 9 9
Marka:	SKODA	Nr rejestracyjny:	WPR4633F
Model pojazdu:	Citigo MR`12	Nr Info-Ekspert:	034-02089
Wersja:	Ambition	Rok produkcji:	2013
Wskazanie drogomierza	249338 km		
Data pierwszej rejestracji	2013/10/25		
Data wa no ci badania technicznego	2021/02/04		
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	1290 kg		
Jednostka nap dowy	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemno / Moc silnika	999 ccm / 44kW (60KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rz dowy / 12		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj nap du	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		
Data ogl dzin	2020/07/16		

**WYPOSA ENIE STANDARDOWE**

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	17	Sygnalizacja niezapiętych pasów przednich
2	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	18	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
3	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	19	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
4	Gniazdo 12V	20	System p/poślizgowy MSR
5	Immobilizer	21	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
6	Klimatyzacja manualna Climatic	22	System wspomagania nagłego hamowania
7	Kolumna kierownicy regulowana	23	System wspomagania ruszania pod górę
8	Komputer pokładowy	24	Szyby przednie regulowane elektrycznie
9	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	25	wiatła do jazdy dziennej
10	Obrotomierz	26	wiatła z regulacją kąta pochylenia
11	Oparcie siedzenia tylnych dzielone	27	Tarcze kół stalowe 14"
12	Opony 165/70 R14	28	Wspomaganie układu kierowniczego elektrohydrauliczne
13	Poduszka powietrzna kierowcy	29	Zamek centralny zdalnie sterowany
14	Poduszka powietrzna pasażera	30	Zderzaki w kolorze nadwozia
15	Poduszki powietrzne boczne przednie	31	Zestaw naprawczy opon
16	Radioodtwarzacz Funky CD, MP3, 2 głośniki, AUX IN		

**WYPOSA ENIE DODATKOWE**

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	+Autoalarm
2	Koło zapasowe

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA**

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	BARUM 165/70 R14 81T POLARIS 3 TL	5,0
Przednie prawe:	BARUM 165/70 R14 81T POLARIS 3 TL	5,0
Tylne lewe:	BARUM 165/70 R14 81T POLARIS 3 TL	6,0
Tylne prawe:	BARUM 165/70 R14 81T POLARIS 3 TL	6,0

**KOREKTY WARTO CI POJAZDU**

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSA ENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
Korekta Aukcyjna	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

**UWAGI RZECZoznawcy DOTYCZĄCE WYCENY**

Zastosowana dodatkowa ujemna korekta wynika z zasad wyceny zaaprobowanych przez Stowarzyszenie Rzeczników Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego opisanego w punkcie 1.3 Instrukcji Określenia Wartości Pojazdów nr 1.2016, dla tego typu ofert - „Wartość dla sprzedaży zamkniętej lub krótkoterminowej”.

Korekta ujemna „Wartość dla sprzedaży zamkniętej lub krótkoterminowej” ma za zadanie urealnić wartość rynkową

do wystawienia pojazdu na portal aukcyjny.

Ustalono kwotę wartości rynkowej, jako cenę wywoławczą, od której zaczyna się licytacja, czyli zgłaszanie przez potencjalnych nabywców coraz wyższej ceny za oferowany przedmiot.

Ujemna korekta "Regionalna sytuacja rynkowa" została zadana na podstawie analizy internetowych ofert sprzedaży pojazdów o zbliżonych parametrach.

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Błotnik przedni	P	Wgnieciony gł. boko, zarysowania		
3	Pokrywa przednia		Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	L	Starcia powłoki lakierowej odsłaniające powierzchnię metalu		
5	Drzwi boczne przednie	P	Wgnieciony gł. boko, zarysowania		
6	Drzwi boczne tylne	P	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		
7	Słupek przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej		
8	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
9	Próg	P	Wgnieciony, ślady korozji		
10	Dach		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
11	Błotnik tylny	P	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		

Elementy karoserii pojazdu pokryte pozostałościami po okleinach reklamowych. Możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po usunięciu oklein.

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski, itp.)



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		97	
2	Dach		107	
3	Błotnik przedni	L	133	
4	Drzwi przednie	L	116	
5	Drzwi tylne	L	109	
6	Błotnik tylny	L	100	
7	Błotnik przedni	P	192	
8	Drzwi przednie	P	120	
9	Drzwi tylne	P	169	
10	Błotnik tylny	P	133	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		138	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem budowlanym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odkształcony, Zarysowany		
2	Krata wlotu powietrza		Odpryski warstwy dekoracyjnej		
3	Reflektor	P	Zarysowany klosz		
4	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
5	Zderzak tylny		Zarysowany		
6	Szyba przednia		Pęknięcie		
7	Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich	L	Zarysowana		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Kanapa tylna		Poplamiona		
3	Poszycie tablicy rozdzielczej		Zarysowane		
4	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		
5	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zarysowane		
6	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zarysowane		
7	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	L	Zarysowane		
8	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	P	Zarysowane		
9	Mieszek drążka zmiany biegów		Rozzerwany		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

L.p.	Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tłumik tylny	Korozja		

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kołpak koła TP		Zarysowany		
2	Kołpak koła PP		Zarysowany		

**UKŁAD KIEROWNICZY**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Starcia wierzchniej warstwy		

**JAZDA KONTROLNA**

- |    |  |   |
|----|--|---|
| 1  | Gło no pracy silnika                     | BEZ UWAG                                    |
| 2  | Przyspieszenia pojazdu                   | BEZ UWAG                                    |
| 3  | Praca układu kierowniczego               | BEZ UWAG                                    |
| 4  | Stateczno ruchu pojazdu                  | BEZ UWAG                                    |
| 5  | Gło no (stuki) zawieszenia               | BEZ UWAG                                    |
| 6  | Zmiana biegów, działanie sprz gła        | Działanie pedłu sprz gła w górnym zakresie. |
| 7  | Gło no skrzyni biegów / bloku nap dowego | BEZ UWAG                                    |
| 8  | Skuteczno hamulca zasadniczego           | BEZ UWAG                                    |
| 9  | Skuteczno hamulca pomocniczego           | Ograniczona                                 |
| 10 | Działanie drogom. i szybko ciomierza     | BEZ UWAG                                    |
| 11 | Skuteczno ogrzewania i przewietrzania    | BEZ UWAG                                    |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, w warunkach parkingowych, z pr dko ci do 15 km/h.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

- |   |                             |                |
|---|-----------------------------|----------------|
| 1 | Ksi ka serwisowa            | TAK            |
| 2 | Kluczyki (ilo sztuk)        | Okaznao 1 szt. |
| 3 | Dowód rejestracyjny         | TAK            |
| 4 | Zestaw narz dzi fabrycznych | TAK            |
| 5 | Podno nik samochodowy       | TAK            |
| 6 | Instrukcja obsługi          | TAK            |
| 7 | Trójk t ostrzegawczy        | TAK            |

**POZOSTAŁE INFORMACJE****1 Badanie poprawno ci numerów identyfikacyjnych**

Numer VIN wybity na karoserii pojazdu zgodny z zapisem w DR

**2 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**

Odczytany z licznika

*Dokument wystawiony elektronicznie, wa ny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2





Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6





Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10





Fot. nr 11



Fot. nr 12





Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16





Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20





Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24





Fot. nr 25



Fot. nr 26





Fot. nr 27



Fot. nr 28





Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32





Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36





Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42





Fot. nr 43



Fot. nr 44





Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50





Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56





Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60





Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66





Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70





Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74





Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78





Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82





Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86





Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90





Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94





Fot. nr 95



Fot. nr 96





Fot. nr 97



Fot. nr 98





Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102





Fot. nr 103



Fot. nr 104





Fot. nr 105



Fot. nr 106





Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110






Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114





Fot. nr 115



Fot. nr 116





Fot. nr 117



Fot. nr 118





Fot. nr 119



Fot. nr 120





Fot. nr 121



Fot. nr 122









Fot. nr 125



Fot. nr 126





Fot. nr 127

*Dokument wystawiony elektronicznie, w tym bez podpisu*