

Nr zlecenia DEKRA: MLEASING(CFM)/WAW/22597/20/04/10  
 Nr zlecenia/szkody: NORDIC MOTOR  
 Data zlecenia: 10-04-2020

**DEKRA Polska - Centrala**  
 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

**Zlecaniodawca:**  
 Mateusz Osiński  
 mLeasing Sp. z o.o.  
 ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-963 Warszawa

**Rzeczoznawcy:**  
**inż. Józef Orłowski**  
 TU - Włocławek  
**mgr inż. Michał Świątek**  
 DEKRA Polska - Centrala

## Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0122484	<b>VOLVO, V90 Cross Country 16-, V90 CC D4 AWD Pro aut</b>				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1969	190/140	automatyczna	39 936	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
CB902HR	YV1PZA8BCJ1023607		19-04-2018/2017	19-04-2021	Szary/2-warstwowa metalizowana

**Data oględzin:** 16-04-2020

**Miejsce oględzin:**

### Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Airbag kolan kierowcy, Alarm z czujnikami ruchu i przechyłu, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Dywaniki podłogowe, Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą, EBA - system wspomagania nagłego hamowania, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, EBL - automatyczne włączanie świateł awaryjnych podczas nagłego hamowania, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień, Fotel pasażera regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień, Fotele przednie z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego, Funkcja Auto Hold, Gniazdo 12V w tylnej części konsoli centralnej, Hamulec postojowy elektryczny, Immobilizer, Kanapa tylna dzielona 40/60, Kierownica skórzana z aluminiowym wykończeniem, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Kluczyk w kolorze tapicerki, Komputer pokładowy, Krata wlotu powietrza z pionowymi żebrami w kolorze Cross Country, Lampki do czytania z przodu i z tyłu, Listwa ochronna wewnątrz bagażnika, Listwa ochronna wewnątrz bagażnika wykonana z metalu, Listwy progowe podświetlane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka drzwi w kolorze nadwozia, Lusterka wewnętrzne podświetlane dla kierowcy i pasażera, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane, Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa, Obrazowania szyb bocznych - czerń błyszcząca, Oznaczenie modelu silnika, Oświetlenie wnętrza dodatkowe, Pasy bezpieczeństwa przednie z elektrycznymi napinaczami łagodzącymi skutki kolizji, Podwójne, pogrubione końcówki rur wydechowych, Podłokietnik przedni, Reflektory przednie LED, Regulacja pasów bezpieczeństwa w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń, Regulacja trybów jazdy - Drive Mode, Relingi dachowe, Schowek centralna blokada, Schowek pod podłogą bagażnika, Schowek w konsoli centralnej i w przednich drzwiach, Sensus Connect Infotainment System z zestawem głośnomówiącym Bluetooth, Siatka bagażowa na tunelu środkowym, Sterowanie systemu audio z koła kierownicy, System Queue Assist - ułatwiający jazdę w ruchu ulicznym, System audio High Performance (wyświetlacz dotykowy 9 cala, 10 głośników, 330W, AUX, USB), System czystego wnętrza ze wstępną wentylacją auta w momencie otwarcia, System elektronicznej kontroli stabilności i trakcji - ESC, System informowania o znakach drogowych - Road Sign Information, System kontroli trakcji w zakręcie - CTC, System ostrzegania o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu - Distance Alert, System recyrkulacji i poprawy jakości powietrza (AQS), System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy - TSA, System stabilizacji przechyłu (RSC), System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z innymi samochodami na skrzyżowaniach, System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z

pieszymi i rowerzystami do prędkości 40km/h, System utrzymania pasa ruchu (LKA), System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS), System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS), Szyby barwione, Tapicerka skórzana Nappa, Tempomat adaptacyjny ACC, Uchwyt na kubki z przodu, Układ wspomagania hamowania City Safety, Wskaźnik temperatury zewnętrznej, Wspomaganie kierownicy przy prędkości do 130 km/h, Wykończenie wnętrza w drewnie - BLACK WALNUT, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz zegarów cyfrowy 12,3 cali, Zagłówki tylne składanie ręcznie, Zamek centralny zdalnie sterowany, Zwalnianie pedału hamulca, Światła LED do jazdy dziennej (DRL), Światła przeciwmgielne - przód.

### **Wypożyczenie dealerskie**

Felgi aluminiowe 19 6-ramienne Diamond Cut/Black z ogumieniem 235/50, Koło zapasowe, Lakier metalizowany, Odtwarzacz CD, Pakiet Versatility, Pakiet Winter.

### **Ogumienie**

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Falken, EUROWINTER HS01 SUV XL MFS	235/50 R19 103V	6,5 mm
	lewe	Falken, EUROWINTER HS01 SUV XL MFS	235/50 R19 103V	6,5 mm
tylna	prawe	Falken, EUROWINTER HS01 SUV XL MFS	235/50 R19 103V	6,5 mm
	lewe	Falken, EUROWINTER HS01 SUV XL MFS	235/50 R19 103V	6,5 mm

### **Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne**

[Dokumenty poj.] - KLUCZYKI (2 kpl.), [Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), DOWÓD REJ. (Tak.), HOLOGRAM REJ. (Tak.), KARTA POJ. (Nie okazano podczas oględzin.), TABLICE REJ. (Tak. 2 szt.), Ewentualne uwagi: (Bez uwag.), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

### **Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny**

Aktywna kontrolka systemu monitorowania ciśnienia w ogumieniu.  
Widoczne ślady użytkowania pojazdu: drobne rysy, odpryski, wgniecenia, zaplamienia.

### **Grubość powłoki lakierowej**

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek środkowy lewy	do 150
2	Próg lewy	do 150
3	Próg prawy	do 150
4	Słupek środkowy prawy	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Błotnik przedni lewy	150 - 200
3	Słupek przedni lewy	150 - 200
4	Drzwi przednie lewe	150 - 200
5	Drzwi tylne lewe	150 - 200
6	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200
7	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200
8	Drzwi tylne prawe	150 - 200
9	Drzwi przednie prawe	150 - 200
10	Słupek przedni prawy	150 - 200

11	Błotnik przedni prawy	150 - 200
----	-----------------------	-----------

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Dach	200 - 300

### **Uwagi końcowe**

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**  
Przód



**Fot. 2**  
Prawy bok przód



**Fot. 3**  
Prawy bok tył



**Fot. 4**  
Tył



**Fot. 5**  
Lewy bok tył



**Fot. 6**  
Lewy bok przód



**Fot. 7**  
Pole numerowe



**Fot. 8**  
Tabliczka



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Zdjęcie do protokołu



**Fot. 10**

Wskaźniki /przebieg/paliwo



**Fot. 11**

Widok przez lewe przednie drzwi



**Fot. 12**

Widok przez lewe tylne drzwi




**Fot. 13**

Widok z tylnego siedzenia



**Fot. 14**

Konsola środkowa



**Fot. 15**

Zdjęcie do protokołu



**Fot. 16**

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



**Fot. 18**

Komora silnika



**Fot. 19**

Bagażnik



**Fot. 20**

Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica



**Fot. 21**

Spód pojazdu przód



**Fot. 22**

Spód pojazdu tył



**Fot. 23**

Dowód rejestracyjny 1. strona



**Fot. 24**

Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Książka serwisowa (dane pojazdu)



**Fot. 26**  
Książka serwisowa - ostatni przegląd



**Fot. 27**  
Instrukcja obsługi



**Fot. 28**  
Brak dywaników tylnych



**Fot. 29**  
Zabrudzone wnętrze