

Nr zlecenia DEKRA: MLEASING(CFM)/WAW/41809/20/07/14
 Nr zlecenia/szkody: VOLVO CAR POLAND SP. Z O.O.
 Data zlecenia: 14-07-2020

DEKRA Polska - Centrala
 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

Zleceniodawca:
 Mateusz Osiński
 mLeasing Sp. z o.o.
 ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-963 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Krzysztof Wudarczyk
 DEKRA Polska - Centrala
mgr inż. Michał Świątek
 DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0128231	VOLVO, XC 40 17-, XC 40 D4 AWD R-Design (Intro Edition)				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1969	190/140	automatyczna	27 080	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WI993HA	YV1XZA6BCJ2016029		20-04-2018/2018	19-04-2021	Biały/2-warstwowa metalizowana

Data oględzin: 15-07-2020

Miejsce oględzin:

Puławska
 Mazowieckie, 02-844 Warszawa, Puławska
 558/560
 02-844 Warszawa

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Alarm Volvo Guard z czujnikiem przechyłu oraz ruchu, Blokada schowka, centralna, CTC - kontrola trakcji w zakręcie, Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Drive Mode - Regulacja trybów jazdy, Driver Alert Control - układ ostrzegający o dekoncentracji kierowcy, Dywaniki tekstylne, Dźwignia zmiany biegów wykończona skórą, EBA - system wspomagania nagłego hamowania, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, EBL (Emergency Brake Lights) - ostrzeganie innych użytkowników drogi o nagłym hamowaniu, ESC - układ elektronicznej kontroli stabilności i trakcji, Elektrycznie sterowany hamulec postojowy, Elementy stylizacji nadwozia R-Design, Felgi aluminiowe 19 R-Design, podwójne 5-ramienne, Matt Black Diamond Cut z ogumieniem 235/50, Fotel pasażera z mechaniczną regulacją wysokości, Fotele pochłaniające energię zderzenia, Fotele przednie z 4-stopniową regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie z mechanicznie regulowanym podparciem ud, Fotele sportowe z tapicerką Nubuck / textil R-Design, Funkcja Auto Hold, Immobilizer, Kamera wspomagająca parkowanie tyłem, Kanapa drugiego rzędu i zagłówki składane elektrycznie, Kanapa tylna dzielona w proporcjach 40/60, Keyless entry - bezkluczykowy dostęp do samochodu, Kierownica skórzana, trójramienna, Kierownica skórzana, wielofunkcyjna z wykończeniem aluminiowym, Klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia, Kłapa bagażnika otwierana elektrycznie, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa (z panelem regulacji temperatury dla 2 rzędu), Klimatyzacja automatyczna, sterowana elektronicznie, Kluczyk skórzany R Design, Komputer pokładowy, Końcówki wydechu - zintegrowane, podwójne, Lakier uni, Lampki do czytania z przodu i z tyłu, Lane Departure Warning - system ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu, Lane Keeping Aid (LKA) - układ utrzymania pasa ruchu, Listwy progowe R-Design, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze Glossy Black, Lusterka wewnętrzne dla kierowcy i pasażera, podświetlane, Lusterko wsteczne oraz lusterka boczne przyciemniające się automatycznie, Napinacze pasów bezpieczeństwa (dla wszystkich foteli), Nawigacja Sensus, Okno dachowe panoramiczne, Oświetlenia wnętrza poziom III, Pedaly sportowe, Podsufitka w kolorze czarnym, Przednie pasy bezpieczeństwa z elektrycznymi napinaczami łagodzącymi skutki kolizji, Przyciemniane szyby tylne, RSC - układ stabilizacji przechyłu, Reflektory przednie LED, Regulacja pasów bezpieczeństwa w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń, Relingi dachowe - czarne, Relingi dachowe -

srebrne, SIPS - ochrona w przypadku zderzenia bocznego, Sensus Connect Infotainment System wraz z zestawem głośnomówiącym Bluetooth, System Audio Harman Kardon Premium Sound, System audio High Performance Sound, System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX na zewnętrznych miejscach tylnej kanapy, System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy (TSA), System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń na skrzyżowaniach, System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z dużymi zwierzętami, System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami, Tempomat, Uchwyty na kubki z przodu, Udostępnianie połączenia internetowego poprzez Wi-Fi lub Bluetooth, Układ wspomagania hamowania City Safety, Volvo On Call z usługą Car Sharingu dla osób zaufanych, WHIPS - ochrona przed urazami kręgosłupa, Wskaźnik temperatury zewnętrznej, Wykończenie wnętrza - aluminium R-DESIGN, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz cyfrowy zegarów kierowcy, 12,3-cala, Zabezpieczenie w przypadku zjechania z drogi, Zamek centralny zdalnie sterowany, Zawieszenie sportowe, Zwalnianie pedału hamulca, Światła przeciwmgielne LED.

Wypożyczenie dealerskie

Fotele przednie ogrzewane, Kamera parkowania 360 stopni, Kierownica podgrzewana, Koło zapasowe - dojazdowe, Lakier metalik Inscription Crystal White Pearl, Pakiet Connect, Pakiet Power Seats, System Bezpieczeństwa Intellisafe Surround.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Continental, PremiumContact 6 VOL	235/50 R19 99V	5,5 mm
	lewe	Continental, PremiumContact 6 VOL	235/50 R19 99V	5,5 mm
tylna	prawe	Continental, PremiumContact 6 VOL	235/50 R19 99V	6,0 mm
	lewe	Continental, PremiumContact 6 VOL	235/50 R19 99V	6,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty poj.] - KLUCZYKI (2 kpl.), [Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), DOWÓD REJ. (Tak.), HOLOGRAM REJ. (Tak.), KARTA POJ. (Nie okazano podczas oględzin.), TABLICE REJ. (Tak. 2 szt.), Ewentualne uwagi: (Bez uwag.), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (NIE), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Widoczne ślady użytkowania pojazdu: drobne rysy, odpryski, wgniecenia, zaplamienia.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Słupki środkowy lewy	do 150
3	Próg lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Drzwi tylne lewe	do 150
6	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
7	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
8	Drzwi tylne prawe	do 150
9	Drzwi przednie prawe	do 150
10	Próg prawy	do 150
11	Słupki środkowy prawy	do 150
12	Błotnik przedni prawy	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni lewy	150 - 300
2	Dach	150 - 300
3	Pokrywa bagażnika	150 - 300
4	Słupek przedni prawy	150 - 300

Opis stwierdzonych uszkodzeńInne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Książka serwisowa		brak	

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Nakładka zderzaka przedniego, góra	39790879	plytkie, zarysowanie	
2	Pokrywa reflektora dodatkowego L	31407949	zarysowanie, długość cm:< 1	
3	Rama drzwi, góra, przód L	32310034	łagodne, zarysowanie, długość cm:< 3	
4	Zderzak, róg L	39848189	zarysowanie, długość cm:< 2	
5	Tarcza koła aluminiowa przód L	31445812	zarysowanie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przód



Fot. 2
Prawy bok przód



Fot. 3
Prawy bok tył



Fot. 4
Tył



Fot. 5
Lewy bok tył



Fot. 6
Lewy bok przód



Fot. 7
Pole numerowe



Fot. 8
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10
Widok przez lewe przednie drzwi



Fot. 11
Widok przez lewe tylne drzwi



Fot. 12
Widok z tylnego siedzenia



Fot. 13
Konsola środkowa



Fot. 14
Tunel środkowy



Fot. 15
Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Komora silnika



Fot. 18
Bagażnik



Fot. 19
Bagażnik



Fot. 20
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica



Fot. 21
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica



Fot. 22
Spód pojazdu przód



Fot. 23
Spód pojazdu tył



Fot. 24
Dowód rejestracyjny 1. strona

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze



Fot. 26

Zderzak (Rysa/Odprysk)



Fot. 27

Zderzak tylny (Rysa/Odprysk)



Fot. 28

Słupek przedni lewy (Rysa/Odprysk)



Fot. 29

Felga przednia lewa (Rysa/Odprysk)



Fot. 30

Felga przednia lewa (Rysa/Odprysk 1)