



Wycena Nr: 02/PM/1774/133/20

z dnia 2020/02/14

Wykonawca wyceny: mgr inż. Adrian Malinowski - lista Min. Infrastr. nr RS 001605

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Marka: STAR

Model pojazdu: 244

Wersja:

Rok prod.: 1997

Rodzaj pojazdu: Samochód specjalny

VIN: 15416

UWAGI – OPIS STANU TECHNICZNEGO ORAZ ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE

[illegible]

STAN TECHNICZNY

Przeprowadzone oględziny i dokumentacja fotograficzna wykonana metodą cyfrową. Przedstawiono do wglądu skan dowodu rejestracyjnego nr DR/BAJ4366276 wydany przez Prezydenta Miasta Gdańska dnia 02.12.2013 roku. Dane identyfikacyjne pojazdu ustalono na podstawie dowodu rejestracyjnego, numeru identyfikacyjnego umieszczonego na zastępczej tabliczce znamionowej pojazdu (prawa strona kabiny) oraz danych katalogowych. Do oględzin przedstawiono pojazd używany z hydraulicznym podestem AUTEL 195CL o wskazaniu drogomierza 3'945 km. Pomost o numerze fabrycznym 2668, numerze ewidencyjnym UDT 3706000124, udźwigu 265 kg posiada kompletną dokumentację, obecnie wyłączony z ewidencji UDT w związku z uszkodzeniem silnika opiniowanego pojazdu. Uszkodzenia mechaniczne elementów nadwozia i podzespołów wewnątrz przedstawiono na zdjęciach:

- uszkodzenia poszycia tapicerki (zapadnięcia, przetarcia, przebarwienia i zabrudzenia poszycia),
- uszkodzenia uszczelek drzwiowych,
- przetarcia elementów tapicerskich poszycia płyty podłogowej,

- liczne ogniska korozji poszycia nadwozia oraz podwozia (miejscami zaawansowany stopień korozji wżerowej),
- węże hydrauliczne spękane z licznymi przetarciami,
- uszkodzenie silnika - nieszczelna uszczelka pod głowicą (wg informacji od Zleceniodawcy),
- inne uszkodzenia pokazane na załączonych zdjęciach.

Wnętrze pojazdu bardzo zanieczyszczone, ze śladami intensywnej eksploatacji. Nie przeprowadzono próby uruchomienia silnika. Pojazd wyposażony w opony marki Sava 10R22,5 na osi przedniej oraz Kama 8,25R20 miernej jakości (stare), wyząbkowane.

Załączniki:

- dokumentacja fotograficzna.











