

Nr zlecenia DEKRA: MLEASING(CFM)/WAW/52429/20/09/01
 Nr zlecenia/szkody: FIRMA KARLIK SPÓŁKA JAWNA
 Data zlecenia: 01-09-2020

DEKRA Polska - Centrala
 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

Zlecający:
 Mateusz Osiński
 mLeasing Sp. z o.o.
 ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-963 Warszawa

Rzeczoznawcy:
inż. Dariusz Pawliszyn
 DEKRA Polska - O. Poznań
Dariusz Gomuliński
 DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0124024	AUDI, Q5 16-, Q5 2.0 TDI Quattro Sport S tronic				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1968	190/140	automatyczna	57 336	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WL5644L	WAUZZZF5J2186216		09-08-2018/2018	08-08-2021	Czarny/metalic

Data oględzin: 04-09-2020

Miejsce oględzin:

Kaliska
 Wielkopolskie, 61-131 Poznań, Kaliska 26
 61-131 Poznań

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1- Wypożyczenie standardowe, w trakcie edycji, 2- Wypożyczenie opcjonalne, w trakcie edycji, ABS, Airbag - 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Audi connect safety & service, Audi drive select - wybór charakterystyki trybu jazdy, Audi pre sense city - systemy wspomagające bezpieczeństwo na bazie kamery rozpoznaje możliwość kolizji, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik kontroli napięcia pasów bezpieczeństwa dla foteli przednich i tylnych, Czujnik zmierzchowy świateł + czujnik deszczu, Dywaniki podłogowe - przód i tył, ESC, Elektromechaniczny hamulec ręczny, Felgi aluminiowe 18 (5-ramienne) z ogumieniem 235/60, Fotele przednie sportowe, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Kanapa tylna ze składanym i dzielonym oparciem 40:20:40, Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna, skórzana, Klimatyzacja automatyczna, Komputer pokładowy z 5 calowym wyświetlaczem monochromatycznym, Lampy tylne LED, Listwy ozdobne wokół szyb, srebrne, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterko wewnętrzne - przyciemniające się automatycznie, Przycisk Start/Stop, Radio MMI Plus, Relingi dachowe - srebrne, System Start/Stop z systemem rekuperacji, Szyby otwierane elektrycznie - przód i tył, Szyby termoizolacyjne, Tapicerka tkaninowa Impressum, Tylna kanapa składana, dzielona 40:20:40, Wspomaganie układu kierowniczego - servotronic, Wykończenie wnętrza - aluminium Rhombus, Zamek centralny z pilotem, Zawieszenie dynamiczne, Zestaw do naprawy przebitej opony - tire mobility set, Złącze Bluetooth, Złącze USB i AUX-IN, Śruby antykradzieżowe do kół.

Wypożyczenie dealerskie

Alarm w połączeniu z Advance Key z funkcją Safe Lock, Lampy przednie LED, statyczne światła skątne, spryskiwacze reflektorów, lampy tylne LED, Pakiet Comfort, Pakiet Technology, Wspomaganie unoszenia i opuszczania pokryw bagażnika, elektryczne.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, VENTUS	235/60 R18 103V	3,0 mm
	lewe	HANKOOK, VENTUS	235/60 R18 103V	4,0 mm
tylna	prawe	HANKOOK, VENTUS	235/60 R18 103V	5,0 mm
	lewe	HANKOOK, VENTUS	235/60 R18 103V	6,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty poj.] - KLUCZYKI (1 kpl.), [Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), DOWÓD REJ. (Tak.), HOLOGRAM REJ. (Tak.), KARTA POJ. (Nie okazano podczas oględzin.), TABLICE REJ. (Tak. 2 szt.), Ewentualne uwagi: (Bez uwag.), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (NIE), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Słupek przedni lewy	do 150
3	Słupek środkowy lewy	do 150
4	Próg lewy	do 150
5	Dach	do 150
6	Drzwi przednie lewe	do 150
7	Drzwi tylne lewe	do 150
8	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
9	Pokrywa bagażnika	do 150
10	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
11	Drzwi tylne prawe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Próg prawy	do 150
14	Słupek środkowy prawy	do 150
15	Słupek przedni prawy	do 150
16	Błotnik przedni prawy	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 300

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Kluczyk zapłonowy		brak	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przód



Fot. 2
Prawy bok przód



Fot. 3
Prawy bok tył



Fot. 4
Tył



Fot. 5
Lewy bok tył



Fot. 6
Lewy bok przód



Fot. 7
Pole numerowe



Fot. 8
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10

Widok przez lewe przednie drzwi



Fot. 11

Widok przez lewe tylne drzwi



Fot. 12

Widok z tylnego siedzenia



Fot. 13

Konsola środkowa



Fot. 14

Tunel środkowy



Fot. 15

Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Bagażnik



Fot. 18
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica



Fot. 19
Spód pojazdu przód



Fot. 20
Spód pojazdu tył



Fot. 21
Dowód rejestracyjny 1. strona



Fot. 22
Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze