

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	2295611/20-9527	Data raportu	23-01-2020
Rzeczoznawcy	Inżynier Łukasz Dębski inż. Michał Dzik	Data oględzin	22-01-2020
Nr zlecenia	ML(DZS)/GDA/03697/20/01/17	Miejsce oględzin	Estrady 14, 05-080 Klaudyn

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF0FXXWPCFGB17513
Marka, model	FORD Mondeo Kombi 14-
Typ, wersja	Mondeo 2.0 TDCi Titanium 4W...
Numer rejestracyjny	KR3M551
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1997 ccm/132 kW
Stan licznika	237 780 km
Data 1. rej./rok prod.	03-02-2016/2016
Data nast. bad. techn.	25-01-2021
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	Czarny/2-warstwowa metalizowana
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Airbag chroniący kolana kierowcy, Czujnik deszczu aktywujący wycieraczki, Dolna krata wlotu powietrza lakierowana w kolorze gloss black z chromowanym obramowaniem, Dolny pas zderzaka przedniego i tylnego lakierowany w kolorze nadwozia, Dwa kluczyki, Dwa kolorowe wyświetlacze między zegarami (4,2-cala), Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy ESC (zaw. TA, EBA i TVC), Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne, Elektryczny hamulec postojowy z funkcją auto-hold, Felgi aluminiowe 17 (wzór 5x2-ramienny) z ogumieniem 235/50, Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową, Fotel pasażera z regulacją lędźwiową, Fotel pasażera z regulacją w 4 kierunkach, Fotele przednie sportowe, HSA - system wspomagający ruszanie pod górę, Immobilizer, Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS), Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC), Kluczyk Ford My Key, Kolumna kierownicy skórzana regulowana w dwóch płaszczyznach, Konsola centralna Premium z przesuwającym podłokietnikiem, Koło zapasowe dojazdowe, Lampy tylne LED, Listwy progowe lakierowane w kolorze nadwozia, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, z lampkami oświetlającymi podłoże, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Manetki do zmiany biegów przy kierownicy, Obramowanie szyb bocznych w kolorze chromu, Obudowy przednich świateł przeciwmgielnych w kolorze gloss black z chromowanym obramowaniem, Oświetlenie wnętrza diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia, Podgrzewana szyba przednia (Quickclear) i podgrzewane dysze spryskiwaczy, Podgrzewane przednie fotele, Podwójna końcówka rury wydechowej ze stali nierdzewnej, Przycisk rozrusznika Ford Power, Reflektory automatyczne, włączające się w zależności od poziomu natężenia światła, Regulacja lędźwiowa fotela kierowcy, Regulacja lędźwiowa fotela pasażera, Relingi dachowe z chromowanym wykończeniem, Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową, System Auto-Start-Stop, System automatycznego sterowania światłami drogowymi (Auto High Beam), System centralnego zamka z kluczem elektronicznym Ford KeyFree, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu, System monitorowania koncentracji kierowcy (Driver Alert), System rozpoznawania znaków drogowych (Traffic Sign Recognition), System wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji Pre-Collision Assist, System wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (Lane Keeping Aid), Tapicerka materiałowa Prada (ze sportowymi fotelami), Tempomat z Intelligent Speed Limiter, Tylne oparcie składane, dzielone w proporcji 60/40, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego na tylnej kanapie, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne, Wyłącznik deaktywujący czołową poduszkę powietrzną pasażera, Wyświetlacz kolorowy między zegarami (10,1-cala), Zamek centralny z pilotem, Zawieszenie adaptacyjne (CCD) z możliwością wyboru 3 trybów pracy: Komfort, Standard lub Sport, Światła do jazdy dziennej, diodowe (LED), Światła przeciwmgielne ze statycznym doświetlaniem zakrętów, Autoalarm Thatcham obwodowy i pojemnościowy, Lakier metalik, System nawigacji satelitarnej CD/MP3 Ford SYNC 2, TMC, wyświetlacz, BT, wzywanie pomocy, 8 głośników, System wspomagający parkowanie równoległe i prostopadłe oraz wyjazd z miejsca parkingowego

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Goodyear, ULTRAGRIP PERFORMANCE	235/50 R17 100V	8,0 mm
	lewe	Goodyear, ULTRAGRIP PERFORMANCE	235/50 R17 100V	8,0 mm
tylna	prawe	Pirelli, SOTTOZERO WINTER 240	235/50 R17 96V	4,0 mm
	lewe	Pirelli, SOTTOZERO WINTER 240	235/50 R17 96V	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty poj.] - KLUCZYKI (2 kpl.), [Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), DOWÓD REJ. (Tak.), HOLOGRAM REJ. (Tak.), KARTA POJ. (Nie okazano podczas oględzin.), TABLICE REJ. (Tak. 2 szt.), Ewentualne uwagi: (Bez uwag.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Słupek środkowy lewy	do 150
3	Próg lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Drzwi tylne lewe	do 150
6	Pokrywa bagażnika	do 150
7	Drzwi przednie prawe	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Słupek środkowy prawy	do 150
10	Słupek przedni prawy	do 150
11	Błotnik przedni prawy	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni lewy	150 - 200
2	Dach	150 - 200
3	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200
4	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200
5	Drzwi tylne prawe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba czołowa barw/ogrzew. czuj. deszcz	pęknięcie	WY	1.6
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Okładzina zderzaka przedniego	pęknięcie, głębokie, zarysowanie	NA	1.5
4	Błotnik przedni R	wgniecenie, zarysowanie	NA	1.5
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie	NA	1
6	Próg R	wgniecenie	NA	0.8
7	Nakładka progu zewn. L	odkształcenie	NA	0.8
8	Słupek środkowy L	głębokie, zarysowanie	NA	0.5
9	Uchwyt wykładziny pokrywy bagażnika R	nieprawidłowe mocowanie	NA	0.3
10	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie		
11	Pokrywa schowka	zarysowanie		
12	Nakładka przestrzeni bagażowej	zarysowanie		
13	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przód



Fot. 2
Prawy bok przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Prawy bok tył



Fot. 4

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Lewy bok tył




Fot. 6

Lewy bok przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Pole numerowe



Fot. 8
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10

Widok przez lewe przednie drzwi

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Widok przez lewe tylne drzwi



Fot. 12

Widok z tylnego siedzenia

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Konsola środkowa



Fot. 14

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Bagażnik



Fot. 18
Koło zapasowe/trójką/gaśnica

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Spód pojazdu przód



Fot. 20

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21


Dowód rejestracyjny 1. strona



Fot. 22

Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23


Książka serwisowa (dane pojazdu)



Fot. 24

Książka serwisowa - ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Instrukcja obsługi



Fot. 26
Zderzak (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Zderzak (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 28

Zderzak (Pęknięcie/Rozerwanie)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Zderzak (Pęknięcie/Rozerwanie 1)



Fot. 30

Szyba czołowa (Pęknięcie/Rozerwanie)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Błotnik przedni prawy (Rysa/Odprysk)



Fot. 32

Błotnik przedni prawy (Wgniecie./Odkształ.)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Błotnik przedni prawy (Wgniecie./Odształ. 1)



Fot. 34

Felga przednia prawa (Zdjęcie poglądowe 1)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Felga przednia prawa (Wgniecie./Odształ.)



Fot. 36

Próg prawy (Wgniecie./Odształ.)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Nakładka progu lewego (Wgniec./Odształ.)



Fot. 38


Słupek środkowy lewy (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi przednie lewe (Wgniecie./Odształ.)



Fot. 40

Fotel lewy (Inne)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Deska rozdzielcza (Inne)



Fot. 42

pp_pokrywa_schowka_deski_rozdz (Zdjęcie poglądowe 1)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

pp_pokrywa_schowka_deski_rozdz (Rysa/Odprysk)



Fot. 44

Konsola środkowa (Inne)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

pp_oslona_p_sloneczna_lewa (Inne)



Fot. 46

pp_oslona_p_sloneczna_prawa (Inne)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Wykładzina słupka przedniego lewego (Inne)



Fot. 48

Podsufitka (Inne)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Podsufitka (Inne 1)



Fot. 50
Wykładzina słupka tylnego lewego (Inne)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51


Kanapa tylna (Inne)



Fot. 52

Wykładzina pokrywy tylnej (Zdjęcie poglądowe 1)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Wykładzina pokrywy tylnej (Rysa/Odprysk)



Fot. 54

Uchwyt wykładziny pokrywy bagażnika (Inne)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Półka/roleta tylna (Rysa/Odprysk)



Fot. 56

Fotel prawy (Inne)