

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	230289/1/20-9527	Data raportu	30-01-2020
Rzeczoznawcy	Radosław Józefowicz inż. Michał Dzik	Data oględzin	28-01-2020
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/05366/20/01/23	Miejsce oględzin	Estrady 14, 05-080 Klaudyn

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF0DXXGAKDFD57557
Marka, model	FORD Fiesta 12-17
Typ, wersja	Fiesta 1.5 TDCi Trend
Numer rejestracyjny	WD2016K
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1498 ccm/55 kW
Stan licznika	185 499 km
Data 1. rej./rok prod.	26-05-2015/2015
Data nast. bad. techn.	26-05-2020
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	Granatowy/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, EBA - układ wspomagania hamowania awaryjnego, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Felgi stalowe 15 z ogumieniem, HSA - system wspomagający ruszanie pod górę, Immobilizer, Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS), Kierownica 3-ramienna, skórzana, Lakier Uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Sygnalizacja hamowania awaryjnego, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), Tapicerka materiałowa, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne, Wyłącznik deaktywujący czołową poduszkę powietrzną pasażera, Zamek centralny z pilotem, Klimatyzacja manualna, Koło zapasowe R14, Radio CD/MP3 z gniazdem AUX-IN i USB zest. głośnomówiącym Bluetooth, 6 głośników, zdalne sterowanie

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Dayton, DW510	195/50 R15 82H	6,0 mm
	lewe	Barum, POLARIS 3	195/50 R15 82T	2,0 mm
tylna	prawe	Dayton, DW510	195/50 R15 82H	6,0 mm
	lewe	Barum, POLARIS 3	195/50 R15 82T	2,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty poj.] - KLUCZYKI (2 kpl.), [Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), DOWÓD REJ. (Tak.), HOLOGRAM REJ. (Tak.), KARTA POJ. (Nie okazano podczas oględzin.), TABLICE REJ. (Tak. 2 szt.), Ewentualne uwagi: (Bez uwag.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Dach	do 150
6	Drzwi przednie lewe	do 150
7	Pokrywa bagażnika	do 150
8	Drzwi tylne prawe	do 150
9	Słupek środkowy prawy	do 150
10	Słupek przedni prawy	do 150
11	Błotnik przedni prawy	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Próg lewy	150 - 200
2	Drzwi tylne lewe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 300
2	Drzwi przednie prawe	150 - 300
3	Próg prawy	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Zaślepka haka holowniczego R	brak	WY	0.1
2	Nadkole wewn. L	brak	WY	0.2
3	Nadkole wewn. R	brak	WY	
4	Ramię wycieraczki, tył	pęknięcie	WY	0.1
5	Kołpak koła przód R	brak	WY	
6	Tapicerka siedziska 1.rząd L	przepalenie, pęknięcie	WY	0.6
7	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie	NA	1
8	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	odpryski lakieru	NA	0.5
9	Próg R	wgniecenie	NA	2
10	Okładzina zderzaka tylnego	odkształcenie, głębokie, zarysowanie	NA	1
11	Pokrywa tylna	wgniecenie	NA	2
12	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru		
13	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	odpryski lakieru		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przód



Fot. 2
Prawy bok przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Prawy bok tył



Fot. 4

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Lewy bok tył



Fot. 6
Lewy bok przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Pole numerowe



Fot. 8
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10


Widok przez lewe przednie drzwi

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Widok przez lewe tylne drzwi



Fot. 12

Widok z tylnego siedzenia

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Konsola środkowa



Fot. 14

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Bagażnik



Fot. 18
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Spód pojazdu przód



Fot. 20

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Dowód rejestracyjny 1. strona



Fot. 22

Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Wszystko o Twoim pojeździe

Pojazd: Fiesta	Numer rejestracyjny: ND 2016 K
Numer identyfikacyjny pojazdu: WF0DXXGAKDFD57557	Data pierwszej rejestracji: 26.05.2015r.
Typ silnika: 1.5 TDCi 75KM	Skrzynia biegów: M5
Kod lakieru: Blazer Blue	Kod tapicerki: 9QA Black
Miesiąc przeglądu rocznego: maj	Maksymalny przebieg między przeglądami: 20 000 km
Numer umowy w programie Ford Protect:	Data ważności programu Ford Protect:

C Całodobowa pomoc
Co robić, gdy potrzebujesz pomocy?
Certyfikat gwarancji
Czego nie obejmuje gwarancja?
Inne wyłączenia...

D Definicje i wyłączenia
Definicje...
Wyłączenia...

E Elektroniczny Rejestr
Okresowych...
Elementy eksploatacji
Płyny eksploatacyjne
Ewidencja planowanych przeglądów

F Ford Assistance
Ford Assistance
Kontynuacja programu
Odbiór pojazdu
Pojazd zastępczy
Zakwaterowanie
Ford Assistance

Fot. 23

Książka serwisowa (dane pojazdu)

Przegląd przedprzedażny i historia obsługi

Data: 27.10.2016 Przebieg: 60935 Numer faktury: Podpis: Termin następnego przeglądu:	Pieczęć Dealera Ford Diacomex S.A. 15-620 Białystok, ul. Elewatorska 11/1, NIP: 545 06 96 96 AUTORYZOWANY SERWIS I CZĘŚCI 15-620 Białystok, ul. Elewatorska 11/1 tel. (085) 66 444 82, fax (085) 66 444 83
Data: 13.10.2017 Przebieg: 100.000 Numer faktury: Podpis: Termin następnego przeglądu:	Pieczęć Dealera MAX-AUTO MAX-AUTO Wojciech Kamiński 15-305 Białystok, ul. Kosińskiego 97a NIP 722-127-84-76 REGON 142064420 tel. 85 744 19 88, kom. 85 304 304 maxauto@premio.pl, www.max-auto.pl
Data: 16.04.2018 Przebieg: 121269 Numer faktury: Podpis: Termin następnego przeglądu:	Pieczęć Dealera MAX-AUTO MAX-AUTO Wojciech Kamiński 15-305 Białystok, ul. Kosińskiego 97a NIP 722-127-84-76 REGON 142064420 tel. 85 744 19 88, kom. 85 304 304 maxauto@premio.pl, www.max-auto.pl

Przegląd przedprzedażny i historia obsługi

Data: Przebieg: Numer faktury: Podpis: Termin następnego przeglądu:	Pieczęć Dealera
Data: Przebieg: Numer faktury: Podpis: Termin następnego przeglądu:	Pieczęć Dealera
Data: Przebieg: Numer faktury: Podpis: Termin następnego przeglądu:	Pieczęć Dealera

Fot. 24

Książka serwisowa - ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Instrukcja obsługi



Fot. 26
Zderzak (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Zaślepka haka holowniczego zderzaka przedniego (Inne)



Fot. 28

Nadkole przednie prawe (Inne)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Kołpak przedni prawy (Inne)



Fot. 30

Drzwi przednie prawe (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Próg prawy (Wgniecie./Odształ.)



Fot. 32

Drzwi tylne prawe (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zderzak tylny (Rysa/Odprysk)



Fot. 34

Zderzak tylny (Wgniecie/Odształ.)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Pokrywa bagażnika (Wgniec./Odształ.)



Fot. 36

Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Nadkole przednie lewe (Inne)



Fot. 38

Fotel lewy (Inne)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Fotel lewy (Inne 1)



Fot. 40
Ramię wycieraczki tył (Pęknięcie/Rozerwanie)