



RZECZOZNAWCY TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI Sp. z o.o.

ul. Michała Ogińskiego 109/6 66-400 Gorzów Wlkp.

tel/fax 095 7368593; email: rtm.gorzow@gmail.com

Licencja nr F/048/13

Partner:



STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO
„STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH – EKSPERTMOT“
ROK ZAŁOŻENIA 1948

Nr zlecenia: PO036SW

Rzeczoznawca:

in .Piotr Pałasz - RS 000308



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] I-2020	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	W V W Z Z Z 1 K Z 9 M 0 1 9 5 0 9
Marka:	VOLKSWAGEN	Nr rejestracyjny:	PO036SW
Model pojazdu:	Jetta 1.4 MR`06	Nr Info-Ekspert:	040-04900
Wersja:	Comfortline	Rok produkcji:	2008
Wskazanie drogomierza	225835 km		
Data pierwszej rejestracji	2008/10/14		
Data wykonania badania technicznego	2020/04/23		
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy		
Dop. masa całkowita	1930 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1390 ccm / 118kW (160KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym		
Data oględzin	2020/01/13		
Miejsce oględzin	Poznań		

WYPOSA ENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS + EBV - korektor siły hamowania elektryczny	25	Poduszka powietrzna kierowcy
2	Antena radiowa w szybie tylnej	26	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
3	Dywaniki	27	Poduszki powietrzne boczne przednie
4	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	28	Przygotowanie do montażu radia
5	Fotel pasażera z regulacją wysokości	29	Schowek chłodzony
6	Fotele przednie z regulacją odcinka lędźwiowego	30	Sygnalizacja niezapiętych pasów przednich
7	Głośniki 4 szt.	31	Sygnalizacja pozostawienia włączonych wiatel
8	Gniazdo 12V w bagażniku	32	System p/porolizgowy MSR
9	Immobilizer	33	System p/porolizgowy przy przyspieszaniu ASR
10	Kieszenie w oparciach foteli przednich	34	Szyby atermiczne
11	Klimatyzacja Climatic półautomatyczna	35	Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
12	Kolumna kierownicy regulowana	36	Wiatła z regulacją kąta pochylenia elektryczn
13	Komputer pokładowy	37	Wiatło dodatkowe STOP
14	Kurtyny powietrzne boczne	38	Tablica rozdzielcza z regulacją oświetlenia
15	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie	39	Tapicerka tekstylna
16	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	40	Tarcze kół stalowe 16" opony 205/55
17	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa	41	Tempomat
18	Nawiew powietrza na siedzenia tylne	42	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
19	Obrotomierz	43	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
20	Oparcie siedzenia tylnych dzielone asymetrycznie	44	Wykończenie wnętrza "Microtech"
21	Otwór na długie przedmioty w siedzeniu tylnym	45	Zaglówki foteli przednich aktywne
22	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania	46	Zaglówki siedzenia tylnych 3 szt.
23	Podłokietnik centralny przedni	47	Zamek centralny zdalnie sterowany
24	Podłokietnik siedzenia tylnych	48	Zderzaki w kolorze nadwozia

WYPOSA ENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Audio System RCD 310 Głośniki 8 szt. Radioodtwarzacz CD + MP3 Wyświetlacz kolorowy, dotykowy
2	Autoalarm
3	Głośniki 4 szt. dodatkowe
4	Klimatyzacja automatyczna (dopłata)
5	Lakier metalizowany
6	Pakiet Lusterka Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie Lusterko wewnętrzne ciemniane automatycznie Wycieraczki z czujnikiem deszczu Wiatła mijania włączane automatycznie
7	Reflektory bi-ksenonowe Spryskiwacze reflektorów Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy Reflektory bi-ksenonowe aktywne
8	+System ostrzegania o przeszkodzie
9	Wiatła p/mgielne przednie
10	Tarcze kół aluminiowe 16" "Toronto" Tarcze kół aluminiowe 16" Zabezpieczenie kół przed kradzieżą Opony 205/55 R16

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*POINT S 205/55 R16 91V	
Przednie prawe:	*POINT S 205/55 R16 91V	
Tylne lewe:	*POINT S 205/55 R16 91V	
Tylne prawe:	*POINT S 205/55 R16 91V	

KOREKTY WARTO CI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZ REJESTRACJ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSA ENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓ NE:	
Stan utrzymania i dbała o pojazd	(-)
Konieczne naprawy pojazdu	(-)
Współczynnik uszkodze ukrytych	(-)
KOREKTY RÓ NE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewn trzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Ogniska korozji ze sp cherzeniami powłoki lakierowej		
2	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	L	Ogniska korozji		

Powłoka lakierowa zmatowiała z zarysowaniami.



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubo powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		151μm	
2	Dach		120μm	
3	Błotnik przedni	L	155μm	
4	Drzwi przednie	L	126μm	
5	Drzwi tylne	L	126μm	
6	Błotnik tylny	L	165μm	
7	Błotnik przedni	P	259μm	
8	Drzwi przednie	P	203μm	
9	Drzwi tylne	P	102μm	
10	Błotnik tylny	P	147μm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		146μm	



WYPOSA ENIE ZEWN TRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Zderzak tylny		Zarysowany		

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Akumulator		Uszkodzony		

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

L.p.	Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Blok silnika	Wyciek oleju		
2	Tłumik tylny	Skorodowany		

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Amortyzator przedni	L	Wyciek oleju		
2	Amortyzator przedni	P	Wyciek oleju		
3	Amortyzator tylny	L	Wyciek oleju		
4	Amortyzator tylny	P	Wyciek oleju		
5	Opona koła zapasowego		nie okazano		

**UKŁAD KIEROWNICZY**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kolumna kierownicy		Nadmierny luz		
2	Przekładnia kierownicza		Wyciek oleju		

JAZDA KONTROLNA

Z uwagi na brak zdolności rozruchowej akumulatora silnika nie uruchomiono. Sprawny akumulator nie gwarantuje uruchomienia silnika.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	2
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Zestaw narzędzi fabrycznych	NIE
4	Gaśnica	NIE
5	Trójkąt ostrzegawczy	NIE
6	Apteczka	NIE
7	Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe	NIE

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Nie badano
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Nie weryfikowano

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zlecniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zlecniodawcę.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14




Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39

Dokument wystawiony elektronicznie, wa ny bez podpisu